

高 5

1. 登録自動車 1 台

・車両番号	川崎430 す ●●●●
・車名	トヨタ ハイエースバン (グレード・D X)
・トランスミッション	6 速オートマチック
・ハンドル	右ハンドル
・型式	C B F - T R H 2 0 0 V
・車台番号	T R H 2 0 0 - 0 1 6 ●●●●
・原動機の形式	1 T R
・自動車の種別	小型
・用途	貨物
・車体の形状	バン
・乗車定員	3 (6) 人
・車両重量	1690 k g
・車両総重量	3105 (3070) k g
・長さ	469 c m
・幅	169 c m
・高さ	198 c m
・総排気量	1.99リットル
・燃料の種類	ガソリン
・型式指定番号	12591
・類別区分番号	0165
・初度登録年月	平成24年 9 月
・自動車検査証有効期間 の満了する日	令和 8 年 1 月 29 日
・走行距離	211,682 k m (令和 7 年 8 月 26 日現在)
・車体の色	シルバー
・定期点検記録簿	あり
・保管(引渡)場所	川崎市高津区溝口 1 丁目 6 - 1 2 神奈川県高津県税事務所

(1) 自動車の状況

ア 以下の装備品を確認しました。電子機器の動作確認については、以下のとおりです。

・トヨタ純正カーナビゲーション

CD・DVDプレーヤー及びラジオ

作動するか未確認

メモリーナビマルチAVステーション N S C P - W 6 2

作動するか未確認

- ・純正カーナビゲーション連動バックカメラ 作動確認済み
- ・株式会社デンソー製ETC（通信によるバーの開閉は確認できていません） 作動するか未確認
- ・灯火類及びエアコン 作動するか未確認
- ・車両付属書類一式及び車検証入れ

ETC車載器取扱書、取付要領書、ETC車載器セットアップ証明書

H I A C E 取扱書、メンテナンスノート、SAFETY GUIDE BOOK

N S C P - W 6 2 取扱説明書、取付説明書、McGardナビゲーションロック

イ 車両外観については次のとおり確認しました。次に挙げたもののほか、経過年数相応の細かい未確認の傷がある場合があります。

- ・車体右（運転席）側面
 - ①上部に複数の茶色のサビが見受けられます。
 - ②ボディ全体に複数の擦り傷及び塗料の付着があります。
 - ③スライドドアに線状の傷及び塗料の付着があります。
- ・車体左（助手席）側面
 - ①助手席ドアに塗料の付着及び下部に傷があります。
 - ②スライドドア下方に全体的にへこみ傷があります。
 - ③後部バックドア付近にへこみ傷があります
- ・車体後部
 - 右テールランプに割れたような形跡が見受けられます。
 - バックドア及びバンパーに複数の傷及び塗料の付着があります
- ・車内内装
 - 塗料が全体的に付着しており、座席にもしみついています。

2. 登録自動車に係るワイヤレス鍵 1 本

3. 登録自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書、リサイクル券 各1枚

○ 令和7年度自動車税種別割は公告日現在納付済です。

以上

目次

1.車両外観

- 1－1.前面 1－2.運転席側前方 1－3.助手席側前方
- 1－4.側面① 1－5.側面② 1－6.背面

2.車内

- 2－1.メーター 2－2.運転席
- 2－3.助手席、2－4.後部座席 2－5.内部後方①
- 2－6.内部後方②

3.傷や汚れ その1

- 3－1.天井付近のサビ・汚れ①
- 3－2.天井付近のサビ・汚れ①
- 3－3.フロントバンパーの傷
- 3－4.右下ボディの損傷
- 3－5.バックドア付近の傷（引き）
- 3－6.バックドア付近の傷（アップ）

4.傷や汚れ その2

- 4－1. ルーフラック痕
- 4－2.右テールランプの損傷
- 4－3.助手席側面のへこみ（全体）
- 4－4.助手席側面のへこみ（アップ）
- 4－5.後面の塗料の付着

1. 車両外観

1-1



前面

1-2



運転席側前方

1-3



助手席側前方

1-4



側面①

1-5



側面②

1-6



背面

2. 車内

2-1



メーター

2-2



運転席

2-3



助手席（塗料の付着あり）

2-4



後部座席（塗料の付着あり）

2-5



内部後方①（塗料の付着あり）

2-6



内部後方②

3. 傷や汚れ ①

3-1




天井付近のサビ・汚れ①

3-2



天井付近のサビ・汚れ②

3-3



フロントバンパーの傷

3-4



右下ボディの損傷

3-5



バックドア付近の傷（引き）

3-6



バックドア付近の傷（アップ）


4. 傷や汚れ②

4-1



ルーフラック痕

4-2



右テールランプの損傷

4-3



助手席側面のへこみ（全体）

4-4



助手席側面のへこみ（アップ）

4-5



後面の塗料の付着

※キズやへこみ、汚れに関しては、その他細かいものがありますので、下見会などで現物を必ずご確認ください。

【下見会のご案内】

令和7年10月15日（水）午前10時～午後3時

神奈川県自動車税管理事務所
（横浜市南区弘明寺町31）

注：売却区分5は高津県税事務所に保管してあるため、ご希望の場合はご連絡ください。