

七沢リハビリテーション病院脳血管センターの移譲に係る質問への回答

建物関連の現時点での状況

箇所	状況
1 受水槽	本設備は、設置以来 31 年経過しており、水漏れが多発しており、補修を繰り返している。
2 受水槽	長期使用によりパネル表面に多くの錆が生じてきている。
A 館冷却塔 C T - 1 (1) C T - 1 (2) C T - 4 C T - 5	冷却用充填材の劣化が著しい。
B 館 24 時間系統空調機	B 館の 24 時間系統の空調熱源（空冷式ヒートポンプチラーユニット）は、A 館の屋上に設置されているが、設置後約 30 年経過し、能力が低下している。