


既存施設の概要

(1) 既存施設の配置




(2) 既存施設の概要

○第1本館棟


※現状欄の○は主な利用状況、◆は施設設備の不具合

構造・面積・完成年月	区分	各面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
鉄筋コンクリート造 (地下1階、地上4階) 建築面積1,577.79㎡ 昭和43年6月	第1会議室	170.0㎡	○研修講座及び各種会議等で利用 ◆床タイルの破損、冷暖房設備故障	256件 10,521人	252件 9,540人	264件 10,266人
	第2会議室	52.1㎡	○研修講座及び各種会議等で利用 ◆床タイル及びサッシ破損、冷暖房設備故障	250件 5,268人	238件 3,922人	236件 3,934人
	第1練習場	195.0㎡	○サークル団体等が練習で利用 ◆床面老朽化	364件 9,544人	393件 11,317人	394件 11,538人
	第2練習場 (ボクシング場)	195.0㎡	○ボクシング県大会以上で利用	27件 2,050人	25件 1,977人	28件 3,137人
	第3練習場	170.0㎡	○サークル団体等が練習で利用 ◆床面老朽化	250件 5,975人	249件 7,543人	257件 6,417人
	第1トレーニング場	260.0㎡	○県民(会員)が利用 ◆トレーニング機器の故障及び老朽化	315件 22,761人	315件 19,308人	313件 16,743人
	合宿所	467.9㎡	○競技団体等が強化練習会等に伴い利用 ◆暖房設備故障、冷房設備無し、シャワー無し、風呂温度調節不可、ベッド老朽化	62件 331人	72件 445人	76件 422人
	その他(事務室、研究室、ロッカー・シャワー室等)	—	◆研究室の測定機器老朽化、事務室設備の老朽化、シャワー室カビ発生、シャワー器具の不良、便器の破損	—	—	—


本館1階



本館3階、4階




本館2階




○第2本館棟

構造・面積・完成年月	区分	各面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
鉄骨鉄筋コンクリート造 (地下1階、地上2階) 建築面積3,239.25㎡ 昭和43年6月	第2体育館	875.0㎡	○各競技団体及びサークル 団体等が練習及び各種研 修会等で利用 ◆根太腐食による床面湾 曲、照明設備一部故障、 窓・カーテン開閉不可、 照明交換困難	943件	862件	817件
	ウエイトリフティング場	130.0㎡	○ウエイトリフティング大 会会場で利用 ◆施設狭あい、プラット フォーム老朽化、床面の 強度不足	10件	4件	3件
	第2トレーニング場	200.0㎡	○ダンス、民踊、健康体操 団体等が利用 ◆照明設備一部故障、照明 交換困難、窓開閉不可	422件	430件	527件
	屋内プール	770.0㎡	○県民、県体協、水泳連盟 等が利用 ◆プールサイドの隆起、窓 開閉不可、照明設備一部 故障、ろ過機老朽化、ボ イラー老朽化、薬剤注入 ポンプ故障、プール床・ 側面タイルはがれ	728件	728件	634件
	その他(プール事務室、ロッ カー・シャワー室等)	—	◆雨漏り、シャワー室カビ 発生、シャワー器具不良	—	—	—



○スポーツ・アリーナ

構造・面積・完成年月	区分	各面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
鉄筋コンクリート造 (地下1階、地上2階) 建築面積5,878.92㎡ 平成9年3月	メインフロア	2,471.0㎡	○各種競技大会及び各種研修会等で利用 ◆空調設備不良、電光掲示板故障、雨漏り、カーテン自動開閉装置故障、自動ドア故障、放送設備故障	1,024件 65,814人	1,032件 74,461人	991件 67,550人
	サブフロア	318.6㎡	○ダンス、健康体操団体、各種研修会等で利用 ◆空調設備不良、照明故障	367件 15,176人	336件 19,058人	296件 14,158人
	会議室A B	91.2㎡	○各種競技大会等のスタッフ控室等で利用 ◆ブラインド劣化、冷暖房不良	169件 5,640人	142件 3,801人	178件 4,621人
	研修室A B C	151.4㎡	○各種研修会、競技大会スタッフ控室等で利用 ◆ブラインド劣化	201件 10,017人	219件 14,346人	205件 13,425人
	その他(更衣室、管理室、ランニングコース等)	—	◆冷水器故障、トイレつまり修理不可等、空調設備不良、更衣室カビ発生、エントランス案内板故障、雨漏り	—	—	—



○陸上競技場

構造・面積・完成年月	区分	各面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
<走路>オールウェザー <フィールド>芝生 <観覧席> 鉄筋コンクリート造 敷地面積11,691.2㎡ 昭和37年3月 (平成27年3月改修)	陸上競技場 (第2種公認陸上競技場 トラック[400m×8レーン])	11,691.2㎡	○陸上競技大会を中心に サッカー、ラグビー等の各 種大会で利用	176件	47件	136件
	その他(観覧席、芝生スタン ド、放送席室、本部室、審 判控室等)		◆観覧席及びダッグアウト 老朽化、内線電話不通、芝 生スタンド鉄柵腐食	—	—	—

○補助競技場

構造・面積・完成年月	区分	各面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
<走路>アンツーカー舗装、 オールウェザー舗装 <フィールド>芝生 敷地面積10,194.0㎡ 昭和37年7月	補助競技場 (周囲走路(300m)、直曲 走路等)	10,194.0㎡	○県民が利用(無料開放) ◆直線舗装路の破損、走路 面凸凹、雨水滞留	306件	226件	183件
			◆養生期間に伴う利用制限 、雨水滞留	7,093人	4,729人	3,234人

○球技場(ローン)

構造・面積・完成年月	区分	各面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
<コート>芝生 <観覧席> 鉄筋コンクリート造 敷地面積11,098.0㎡ 昭和37年7月 (平成9年3月改修)	ローンコート (1面[105m×68m])	11,098.0㎡	○サッカーを中心にゲート ボール等で利用 ◆養生期間に伴う利用制限 、雨水滞留	43件	45件	48件
	その他(観覧席、更衣室兼控 室、審判控室、運営室等)		◆電気・空調・トイレ・ シャワー等各種設備破損 、内線電話不通、観覧席 柱壁面等腐食	—	—	—

○球技場(クレ)

構造・面積・完成年月	区分	各面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
<コート>土 <周囲>芝生 敷地面積11,098.0㎡ 昭和45年10月	クレーコート (1面[105m×68m])	11,098.0㎡	○サッカーを中心にグラウ ンド・ゴルフ、各種研修 会等で利用 ◆雨水滞留、コート面凸凹 、排水路つまり、砂塵飛 散	160件	200件	216件
	その他(周囲芝生張、ダッグ アウトほか)		◆トイレ・更衣室なし、 ダッグアウト老朽化	—	—	—

○バレーボール兼テニスコート

構造・面積・完成年月	区分	面積	現状	利用件数・人数		
				平成25年	平成24年	平成23年
<コート>アンツーカー 敷地面積6,152.0㎡ 昭和46年3月	バレーボール兼 テニスコート (8面[140m×38m])	6,152.0㎡	○各種競技大会及び各種研 修会等で利用 ◆コート面凸凹、雨水滞留 、降霜による利用不可	2,377件	2,185件	2,177件
	その他(本部席、ブロックス タンド、更衣室・トイレ)		◆更衣室・トイレの破損腐 食、スタンド設備劣化、 スタンド屋根なし	—	—	—

○総合教育センター
施設概要

土地 29,169.27㎡(県所有地)

善行庁舎 20,608.27㎡

亀井野庁舎[教育相談センター] 8,561.00㎡


建物の名称	建築面積(㎡)	延べ面積(㎡)	構造等	完成年月日
本館	2,142.31	6,296.81		
北棟	941.71	2,869.15	鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階	S39.10.20
玄関ホール棟	257.45	502.53	鉄筋コンクリート造 地上2階	S41.9.10
南棟	943.15	2,925.13	鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階	S41.9.10
大講堂	749.29	1,240.88	鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階	S43.11.19
西棟	1,682.50	4,841.95	鉄筋コンクリート造 地上3階	H3.2.14
宿泊棟	498.04	1,831.73		
A棟	336.48	1,217.86	鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階	S42.1.10
B棟	150.77	603.08	鉄筋コンクリート造 地上4階	S39.10.20
渡廊下	10.79	10.79	鉄筋コンクリート造 地上1階	S42.1.10
温室	82.72	82.72		
温室	64.80	64.80	軽量鉄骨造	S61.10.31
機械ボイラー室	17.92	17.92	コンクリートブロック造	S44.3.31
車庫及び宿舎	163.76	163.76	コンクリートブロック造	S40.3.31
ガバナール小屋	7.02	7.02	コンクリートブロック造	S42.1.18
陶芸用窯場	24.00	24.00	鉄筋コンクリート造 地上1階	H3.2.14
善行庁舎 合計	5,349.64	14,488.87		
本館棟	1,569.80	2,613.95	鉄筋コンクリート造 地上2階	S56.12.18
南館棟	413.46	850.61	鉄筋コンクリート造 地上2階	H5.3.15
第二作業検査室棟	124.83	124.83	鉄筋コンクリート造	S56.12.18
車庫棟	63.00	63.00	鉄筋コンクリート造	S56.12.18
電気・発電機室棟	94.24	94.24	鉄筋コンクリート造	S56.12.18
亀井野庁舎 合計	2,265.33	3,746.63		
総合計	7,614.97	18,235.50		

建物配置図


善行庁舎




亀井野庁舎 [教育相談センター]



善行庁舎 平面図




1階





2階

善行庁舎 平面図



亀井野庁舎 平面図

※副標名とともに記載の数字は内線番号



○宿泊棟 平面図

