

過去の修繕費実績

(単位:千円)

津久井やまゆり園(相模原市緑区千木良476)における過去の修繕の実績は次のとおりである。

1 県による各所営繕工事の実績(原則として、5～500万円の修繕工事)

年度(平成)	工事種別	金額
16	居住棟改修工事、体育館付属建物雨漏り修繕工事	3,854
17	ガス管補修工事、西棟渡廊下雨漏り補修工事、ガス管補修工事	1,640
18	単身者用公舎ガス管改修工事	592
19	園内通路陥没部補修工事、厨房棟給湯配管補修工事、空調機コイル補修工事	3,499
20	工事なし	-
21	給水管修理工事、プール塗装工事、フェンス改修工事	3,282
22	はなホーム漏水補修工事、洗濯室空調設備改修工事、屋根改修工事、給湯ボイラー(No.2)部品交換工事	2,135
23	工事なし	-
24	工事なし	-
25	工事なし	-
26	居住棟(東)2階配膳室流し台改修工事、非常用発電機改修工事	1,067
27	地下ビット配管漏水修繕工事、給水ポンプ修繕工事、職員公舎屋上防水工事	3,057

2 県による計画修繕工事の実績(原則として、5万円～1億円の計画的な修繕工事)

年度(平成)	工事種別	金額
16	-	-
17	-	-
18	管理棟劣化修繕工事、電気設備・機械設備劣化修繕工事、居住棟浴室劣化修繕工事	46,410
19	居住棟空調機劣化修繕工事、ポンプ室揚水・加圧給水ポンプ劣化修繕工事、居住棟自動制御動作不良修繕工事、管理棟1F・居住棟1F(東)劣化修繕工事、居住棟(東)バルコニー劣化修繕工事、管理棟ボイラー自動制御・給湯二次ポンプ劣化修繕工事、東棟壁タイル劣化修繕工事	14,377
20	居住棟(西)1F食堂カウンター劣化修繕工事、居住棟(東)各階洗面室・便所劣化修繕工事、居住棟(東)2階外部階段(西側)劣化修繕工事、体育館外壁劣化修繕工事、居住棟(東)2FEVホール床劣化修繕工事、給湯一次ポンプ漏水修繕工事、居住棟B1Fクリーニング室漏水修繕工事、吸収式冷温水発生機1号機劣化修繕工事、厨房棟給湯管漏水修繕工事、居室建具劣化修繕工事、冷温水発生機(RB-2-2)劣化修繕工事、厨房用空調機冷温水コイル劣化修繕工事	23,909
21	管理棟各階トイレ・キッチン劣化修繕工事、冷温水発生機(3台)劣化修繕工事、厨房棟冷却塔(3台)劣化修繕工事、厨房棟空調用ポンプ(9台)劣化修繕工事、受変電設備劣化修繕工事、居住棟内部建具開閉不良修繕工事、居住棟内壁タイル劣化修繕工事、厨房棟内壁タイル劣化修繕工事、管理棟中央監視装置作動不良修繕工事、居住棟(東)バルコニー床劣化修繕工事	22,196
22	居住棟(東)1F食堂破損修繕工事、居住棟空調設備劣化修繕工事、冷温水発生機劣化修繕工事、作業棟1.2階男女トイレ劣化修繕工事、居住棟居室入口引き戸開閉不良修繕工事、体育館アルミサッシ劣化修繕工事、体育館空調機室漏水跡修繕工事	15,446
23	管理棟・体育館劣化修繕工事、作業棟劣化修繕工事、作業棟トイレ入口扉開閉不良修繕工事	4,006
24	工事なし	-
25	工事なし	-
26	居住棟(西)廊下劣化修繕工事、渡り廊下破損修繕工事、渡り廊下雨漏り修繕工事	4,507
27	居住棟(西)トイレブース劣化修繕工事、受水槽劣化修繕工事	1,771

3 指定管理者による修繕実績(原則として、県による各所営繕工事及び計画修繕工事の対象外となる修繕等)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
修繕費	5,059	600	4,166	15,270

※ 上記実績の一部に、職員公舎やプールに関する修繕実績など、対象施設と直接関係しない建築物等に関する修繕が含まれている。