

こんな現象は、土砂災害の注意信号です

- •ふだん澄んでいる沢や井戸水がにごってきた。
- ●沢がにごり、水かさが増し、流木が混じりはじめた。
- •雨が降り続いているのに、沢の水位が下がった。
- •斜面から石が転がり落ちてきた。
- •山の木が傾いたり、斜面に亀裂が走った。
- •山鳴りや沢で石が転がる音が聞こえる。
- ふだんよりも噴気が多い。
- ふだんよりも硫黄臭が強く感じる。
- ●温泉や湧水の量が急激に増減した。

土砂災害の注意信号に気づいたら

- •水かさが増した沢などには近づかない。
- •沢周辺の施設には近づかない。
- ●防災情報を確認しましょう。
- ●危険を感じたら早めに地域の避難場所へ避難しましょう。
- ●災害が起こったらすぐ、110番か119番へ通報しましょう。

いざという時の心構え

- ●山崩れや土石流の危険がある場所を理解する。
- •防災情報や雨の情報に注意する。
- ●地域の避難場所を確認する。
- ●避難順序, 緊急連絡方法を確認する。




H14.10.11 撮え 土石流に混ざる大きな石



H14.10.11 撮影 道路を流れたま石流

神奈川県 県西地域県政総合センター 県足柄上合同庁舎 森林部森林土木課

足柄上郡開成町吉田島2489-2 代表電話 0465-83-5111



平成14年10月1日台風21号に伴う集中豪雨による災害 平成17年8月25日台風11号に伴う集中豪雨による災害 土石流を止める I 528mm/日, 65mm/時間(アメダス箱根) 342mm/日, 80mm/時間(アメダス箱根) 平成17年に発生した土石流は、治山ダムが土石流を受け止 駒ヶ岳頂上付近に発生した崩壊(山崩れ)により土石流が発生し、下流にある温泉街や国道1号線まで泥流が到達しました。 噴気や火山ガスにより地盤がゆるみやすくなっている箇所で崩壊が発生し、再度土石流が発生しました。 め,下流への被害を防ぎました。 そのため、崩壊を防止する工事(山腹工)や荒れた沢を治したり土砂の流れ出しを止める工事(渓間工)が施工されました。 しかし、平成14年の災害以降に実施された対策工により土砂は停止し、以前のような被害には至りませんでした。 崩壊発生箇所 崩壊発生箇所 平成15年に完成した治山ダム H17.9.8撮影 崩壊地の状況 H15.12撮影 平成15年の状況 土石流を止めた治山ダム H17.9.8撮影 災害時の状況 H22.10.5撮影 平成17年の災害状況 平成17年災害直後の状況 平成22年10月の状況 土砂が水とまじって一気に下流に流下する現象をいいます。 火山地帯では、人体に有害な火山性ガス(硫化水素、二酸化硫黄)が 発生している場所があります。 臭いが強いときや、目、鼻、喉に刺激を感じるときは、危険です。 また、火山ガスはいずれも空気より重いので、 噴気の近くにあるくぼ地や谷に入るのも危険です。 平成14年崩壊箇所 駒ケ岳山頂 平成17年崩壊箇所 土砂の流下対策区間 土砂補足対策区間 芦之湯温泉街 土砂流を安全に流す 土石流を止めるⅡ 崩壊(山崩れ)を防ぐ 箱根駒ヶ岳 地熱や火山ガスの影響により地盤がゆるむと、崩壊が発生しやすくなります。 過去に流れてきた土砂を固定したり、土石流が発生しても安全に流れるよう 芦之湯温泉街の上流には,大規模な土石流を受け止め そのため、斜面から崩れようとする地盤を貫くように穴をあけ、ワイヤーを差し込み、 な工事をしています。 られる治山ダムが設置されています 崩れようとする層をその下の安定した地盤に縫いつけるようにして、斜面崩壊を抑止



する工法(アンカー工法)や地中にパイプを打ち込み豪雨時の地下水位上昇を抑え る工法(地下水排除工)を行い、地すべりの発生や拡大を防止しています。

特殊なアンカー材料

蛇骨川上流区域では,火山ガスによる影響 で地盤が高温・酸性化しています。

アンカーエは,通常,鋼材とセメントからで きていますが、これらは熱と酸性に弱く、長期 間効果を発揮することができません。

この地域では、耐熱性および耐酸性に優れ た材料(炭素繊維より線,エポキシ樹脂グラウ ト)を使用しています。



H23.3.17撮影 特殊材料を使ったアンカーエ



H17.8.30撮影 不安定な土砂を貯めたり固定している治山ダム

H17.8.30撮影 現地の岩石を利用した護岸



H23.2.4撮影 県内最大規模の治山ダム(地上高9.5m)

↓至国道1号

凡例

一治山ダム等

崩壊対策 - アンカーエ

家屋等