
改善フローチャート
スタート
第1章
埋設管の把握
消費者保安台帳からの把握
現地調査等
埋設管台帳・
埋設管管理台帳の作成
腐食測定の
対象か
No
測定不要
Yes
第2章
改善は容易か
Yes
No
腐食測定の
優先度分類
腐食測定計画の作成
(測定優先度A)
腐食測定計画の作成
(測定優先度B)
腐食測定計画の作成
(測定優先度C)
腐食測定
埋設管台帳
への記入
腐食測定
埋設管台帳
への記入
腐食測定
埋設管台帳
への記入
第3章
第4章
管材料
白管
プラスチック
被覆鋼管
Yes
通電変化値
10Ω未満
No
第5章
改善計画の作成
危険性少
改善計画の作成
改善計画の作成
直ちに
改　善
絶縁継手
の挿入
[穿孔までの年数]×0.8
までに改善
改　善
露出管
改善の方法
その他
の方法
腐食測定
改善効果あり
No
Yes
終　了
PE管・フレキ管
埋設管台帳
への記入
第6章