

【令和5年度水質事故】令和5年6月発生状況

発生日	市町村	事故発生場所			事故の区分			原因	事故の概要
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
6/2	海老名市	相模川(甲)	永池川	大谷南 大谷		○		工事 事業所	大谷南の工事現場にて発電機から漏えいした油及び大谷の資材置き場にて資材に付着していた油がそれぞれ雨水に流され、それぞれ田んぼ及び河川に流出した。河川及び田んぼにオイルマットを設置した。
6/6	三浦市	相模湾	小網代湾	三崎町		○		不明	道路側溝にて油浮遊を確認した。流出した油が少量であり、水質への影響が軽微と判断したため対策は行わなかった。原因は特定できなかった。
6/9	海老名市	相模川(甲)	永池川	本郷		○		不法投 棄	不法投棄されたエンジンオイルらしきものが降雨により農業用水路を経由して河川に流出した。農業用水路及び河川にオイルマットを設置した。
6/12	伊勢原市	金目川(乙)	歌川流入 水路	小稲葉		○		事業所	事業所内の資材に付着した油が、降雨に伴い、油水分離槽の処理能力を超えて水路に流入した。原因者が水路等にオイルマットを設置するとともに、油水分離槽の清掃等を行った。
6/26	海老名市	相模川(乙)	目久尻川	国分北		○		交通事 故	軽自動車河川に転落し、油が河川に流出した。下流にオイルマットを複数設置した。