

【令和3年度水質事故】令和3年7月発生状況

発生日	市町村	事故発生場所			事故の区分			原因	事故の概要
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
7/1	平塚市	金目川(乙)	河内川流入水路	公所			○ 白濁	事業者	資材置場から塗料が水路に流出。原因者に、塗料が流出した部分の清掃及び流出物の回収を指導。
7/1	平塚市	相模川(乙)	農業用水路	田村		○		不明	油種・流出量は不明。下流にオイルマットを設置。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7/2	秦野市	金目川(甲)	葛葉川	菩提			○ 泡浮遊	家庭	泡のかたまりが浮遊。水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。後日、約2Lの白い塗料を流出させたと報告があり、原因者に再発防止及び顛末書の提出を指導。
7/3	平塚市	相模川(乙)	天神森排水路	大神		○		不明	油種・流出量は不明。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7/8	鎌倉市	境川(乙)	砂押川	岩瀬			○ 白濁	不明	河川に流入している管渠を特定。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7/14	伊勢原市	金目川(乙)	板戸川	鈴川	○			不明	小魚300匹程度、コイ6匹等へい死。へい死魚を回収。水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7/27	平塚市	金目川(乙)	—	虹ヶ浜			○ 白濁	不明	水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7/28	鎌倉市	滑川(乙)	逆川	大町			○ 白濁	工事現場	内装工事現場から塗装に使用した刷毛の洗浄水が河川に流出。原因者に、再発防止及び報告書の提出を指導。