

【令和3年度水質事故】令和3年8月発生状況

発生日	市町村	事故発生場所			事故の区分			原因	事故の概要
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
8/1	大井町	森戸川(乙)	酒匂堰	金子		○		不明	油種不明だが少量の油が流出。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
8/12	寒川町	相模川(乙)	一之宮第二排水路	一之宮			○ 白濁	事業者	事業所から塗料が排水路に流出。敷地内マンホール及び排水路下流にオイルフェンスを設置及び汚濁水をポンプで回収。原因者に、再発防止及び報告書の提出を指導。
8/15	松田町	酒匂川(甲)	川音川	神山			○ 下水流入	自然災害	河川増水による道路崩壊に伴い下水管渠が被災し、下水が約500m <sup>3</sup> 流出。上流のマンホールから下流のマンホールへバイパス管を接続し、下水の流出を停止した。
8/16	小田原市	早川(甲)	—	板橋		○		交通事故	漏洩した軽油の一部が排水口を通じて河川へ流出。路上にオイルマットを設置。
8/23	茅ヶ崎市	相模川(乙)	千の川	矢畑			○ 塩酸流出	事業者	事業所の地下ピットに塩酸が流出。事業所雨水最終柵と河川吐き出し口でのpHが3.6程度と低く、ごく少量の塩酸が河川に流出した模様。事業者が最終柵から河川に流出しないよう応急措置を実施。原因者に、原因調査と改善対応について報告書の提出を指導。
8/25	寒川町	相模川(乙)	小出川 目久尻川	岡田		○		交通事故	軽油が最大で200ℓ道路側溝に流出。道路側溝にオイルマットを設置。道路側溝中の油がしみ込んだ砂約1m <sup>3</sup> を回収。
8/28	秦野市	金目川(乙)	大根川	南矢名			○ 白濁	不明	水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。