

【資料掲載場所】

かながわの水質事故 (<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/hassei/joukyou.html>)

令和8年度水質事故発生状況

発生日	市町村	発生場所			区分			原因	事故概要及び対応
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
4/2	松田町	酒匂川	川音川	松田惣領		○		交通事故	松田町上下水道課から、車両事故により水路に油が流出したとの通報。町が設置したオイルマットにより水路の油を全て回収。生物への影響はなかった。
4/15	平塚市	相模川	馬入排水路	西八幡		○		事業所	大型トラックの燃料チューブが外れて軽油が約10リットル流出した。消防等が公道上及び事業所敷地内の油を回収したが、一部が道路側溝に流入した。市は原因者へ油の回収を指示。水路への油流出及び生物への影響はなかった。
4/15	平塚市	相模川	天神森排水路	大神～天神橋		○		不明	市民から天神森排水路に油が浮遊していると平塚市環境保全課に通報。市は油浮遊周囲及び本川合流前の水門付近にオイルマットを設置。市が付近の事業所に立入を行ったが、発生源を特定できなかった。生物への影響はなかった。
4/22	大井町	森戸川 (小田原)	菊川	上大井			○	白濁 事業所	大井町職員が水路が白濁していることを発見。原因は、事業所にて製造工程で発生する沈殿物を含む水を別容器に移すためのホースが外れ、河川へ流出したものと判明。流出量は最大50リットル。原因者への立入検査を行い、再発防止等を指導。生物への影響はなかった。