

## 令和3年度水質事故発生状況

### 第1四半期発生状況

発生日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
月	日				魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
4	7	(相模川)	目久尻川	藤沢市			○	白濁	不明	左岸流入口から白濁水が流出。原因調査をしたが、暗渠のため、発生源を特定できなかった。
6	15	(相模川)	目久尻川	座間市			○	白濁	事業者	下流にオイルマット等を設置。事業者がペンキを一斗缶1本分程度流出したことが原因と判明し、再発防止及び顛末書の提出を指導。
6	21	(酒匂川)	二ノ堰用水	南足柄市			○	白濁	不明	細かいジェル状のものが流出。分析を行ったところ、ポリエチレンとポリプロピレンの共重合体及び綿と推定。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。

第2四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
月	日				魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
7	1	(金目川) (乙)	河内川水路流入	平塚市			○	白濁	事業者	資材置場から塗料が水路に流出。原因者に、塗料が流出した部分の清掃及び流出物の回収を指導。
7	2	(金目川) (甲)	葛葉川	秦野市			○	泡浮遊	家庭	泡のかたまりが浮遊。水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。後日、約2Lの白い塗料を流出させたと報告があり、原因者に再発防止及び顛末書の提出を指導。
7	8	(境川) (乙)	砂押川	鎌倉市			○	白濁	不明	河川に流入している管渠を特定。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7	27	(金目川) (乙)		平塚市			○	白濁	不明	水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
7	28	(滑川) (乙)	逆川	鎌倉市			○	白濁	工事現場	内装工事現場から塗装に使用した刷毛の洗浄水が河川に流出。原因者に、再発防止及び報告書の提出を指導。
8	12	相模川 (乙)	一之宮第二排水路	寒川町			○	白濁	事業者	事業所から塗料が排水路に流出。敷地内マンホール及び排水路下流にオイルフェンスを設置及び汚濁水をポンプで回収。原因者に、再発防止及び報告書の提出を指導。
8	15	(酒匂川) (甲)	川音川	松田町			○	下水流入	自然災害	河川増水による道路崩壊に伴い下水管渠が被災し、下水が約500㎡流出。上流のマンホールから下流のマンホールへバイパス管を接続し、下水の流出を停止した。
8	23	(相模川) (乙)	千の川	茅ヶ崎市			○	塩酸流出	事業者	事業所の地下ピットに塩酸が流出。事業所雨水最終樹と河川吐き出し口でのpHが3.6程度と低く、ごく少量の塩酸が河川に流出した模様。事業者が最終樹から河川に流出しないよう応急措置を実施。原因者に、原因調査と改善対応について報告書の提出を指導。
8	28	(金目川) (乙)	大根川	秦野市			○	白濁	不明	水質検査を行ったが有害物質等は検出されなかった。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。

第3四半期発生状況

発生月日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
月	日				魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
10	10	(相模川)	目久尻川	寒川町			○	汚水流出	事業者	汚水が最大で15m <sup>3</sup> 流出。雨水ゲートを閉め土嚢を積んでポンプで回収。原因者に事故報告の提出を指導。
10	15	(酒匂川)	狩川	南足柄市			○	白濁	不明	付近の水路からベンキのようなものを確認。暗渠のため採水及び流下物の回収は不可能。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。
10	27	(葛川)		大磯町			○	農薬投棄	不法投棄	住民が農薬を希釈して側溝に投棄。生物への影響は確認できず。原因者に、再発防止及び顛末書の提出を指導。
11	17	(滑川)		鎌倉市			○	セメント流出	工事現場	セメントが流出。原因者に、滑川までの側溝の清掃と報告書の提出を指示。
11	27	(金目川)	葛葉川	秦野市			○	白濁	事業者	原因調査をしたところ、上流の事業者が主原因と判明。事業者により、配管の清掃と原因の究明を指示し、事故報告書の提出を指導。
12	8	(引地川)	比留川	綾瀬市			○	白濁	不明	簡易水質検査では異常は確認できなかった。原因調査をしたが、上流は白濁が薄くなっており、発生源を特定できなかった。
12	23	(神戸川)		鎌倉市			○	白濁	不明	白山橋付近で白濁水がみられ原因調査を行ったが、発生源を特定できなかった。
12	23	(酒匂川)	狩川	南足柄市			○	排水流出	事業者	事業所からスクラパー排水(有害物質なし)が流出。水質検査ではわずかな芳香臭があった。原因者に、敷地内に残存する流出水の回収及び事故報告書の提出を指導。

第4四半期発生状況

発生日		水系	支川等	市町村	事故区分			原因	事故の概要	
月	日				魚死亡	油浮遊	その他			
							内容			
1	10	(甲)早川		箱根町			○	濁水流出	工事現場	工事現場から濁水が流出。工事を中断し、濁水の流出防止措置を実施。原因者が濾過装置を設置し、工事を再開。
1	31	(乙)葛川	不動川	平塚市			○	白濁	事業者	廃棄乳約90リットルが流出。原因者に、再発防止と事故報告書の提出を指導。
2	22	(乙)金目川	小桜川	大磯町			○	白濁	工事現場	工事現場から濁水が流出。原因者に、原因となる水の公共用水域への排出を中止するよう指導。
3	2	(甲)酒匂川	河内川	山北町			○	白濁	工事現場	工事現場から水中不分離モルタルが少量流出。工事業者は直ちに作業を中断し、下流への影響はないことの確認と再発防止対策を措置。
3	17	(乙)境川	西瓜川	鎌倉市			○	白濁	不明	白濁水を確認。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。