所々でミズクラゲの死骸が多数浮遊していました。

東京湾溶存酸素情報

神奈川県水産技術センター

2009/10/01

漁業調査指導船**江の島丸**により東京湾調査を実施しました。

○水色は全般に良く、北部海域ではやや緑色を帯びていましたが赤潮は見られません。
○水温は表層で 22℃台､底層では 17～20℃台です。
○外洋からの高塩分水の底層への波及は弱いようです。
○<u>貧酸素水塊（≦2.5ml/l）が、扇島の沖に見られます</u>。



底層の溶存酸素量(ml/l)

発行　神奈川県水産技術センター
資源環境部
電話 046(882)2313

上下層の水温差が小さくなってきました。