
神奈川県水産技術センター漁海況情報

神奈川県水産技術センター
2026/11/06
＜2026 年度第 13 号＞

東京湾溶存酸素情報

漁業調査指導船江の島丸により調査を実施しました。

○水温は、表層で 19～20℃台、底層：20℃台です。
○塩分は、表層で 29～31 台、底層では 33～34 台です。
○海底付近の溶存酸素濃度は回復しており、貧酸素水塊（≦2.5ml/L）は確認されませんでした。



底層の溶存酸素量(ml/L)　※底層：海底上約 50cm

表層と底層の水温差がなくなり、溶存酸素濃度が十分に高い状況になりました。

発行：神奈川県水産技術センター　企画研究部 企画指導課　☎　046(882)2312

神奈川県水産技術センター漁海況情報


東京湾溶存酸素情報

神奈川県水産技術センター

2026/11/06

漁業調査指導船江の島丸により調査を実施しました。

○海底付近の溶存酸素濃度は回復しており、**貧酸素水塊（≦2.5ml/L）**は確認されませんでした。




底層の溶存酸素推定分布図（ml/L）

赤い線は貧酸素水塊の境界を、白い点は今回の調査の観測点を表しています。

※上記の分布図は調査による観測値から底層の溶存酸素量を推定したものです。

発行：神奈川県水産技術センター　企画研究部 企画指導課　☎　046(882)2312



※等深線は水深20m

神奈川県水産技術センター

神奈川県水産技術センター　溶存酸素情報

2026年11月06日の観測結果　浅海定線調査

