

【令和5年度水質事故】令和5年4月発生状況

| 発生日 | 市町村 | 事故発生場所 | | | 事故の区分 | | | 原因 | 事故の概要 |
|------|------|--------|-------|------|-------|-----|---------|-----|---|
| | | 水系 | 支川等 | 発生場所 | 魚死亡 | 油浮遊 | その他(内容) | | |
| 4/4 | 山北町 | 酒匂川(甲) | - | 川西 | | | ○ 濁水 | 事業所 | 事業場において粉じん防止目的で行われた散水や雨水が流入する沈殿池より濁水が河川に流入した。原因者に対し、排水処理施設の適正管理を指導した。 |
| 4/10 | 綾瀬市 | 相模川(乙) | 目久尻川 | 早川 | | ○ | | 不明 | 虚空蔵橋付近で油浮遊を確認した。下流の吉野橋にオイルマットを設置した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。 |
| 4/13 | 鎌倉市 | 神戸川(乙) | 二又川 | 腰越 | | | ○ 白濁 | 不明 | 五郎丸橋付近で白濁水を確認した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。生物への影響は認められなかった。 |
| 4/18 | 平塚市 | 金目川(乙) | 農業用水路 | 片岡 | | ○ | | 不明 | 農業用水路で油浮遊を確認した。水路の両端にオイルマットを設置した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。 |
| 4/20 | 大井町 | 森戸川(乙) | 酒匂堰 | 上大井 | | | ○ 泡浮遊 | 不明 | 酒匂堰で泡浮遊を確認した。原因調査をしたが、発生源を特定できなかった。生物への影響は認められなかった。 |
| 4/24 | 小田原市 | 酒匂川(甲) | 金瀬川 | 成田 | | ○ | | 事業所 | 水路で油浮遊を確認した。遡上調査を行ったところ、事業所において軽油が混合した廃液を流出させたことが判明した。酒匂川との合流地点前にオイルフェンスを設置し、事業所前水路にオイルマットを設置した。事業者に対し清掃、油の回収及び事故報告書の提出を指導した。神奈川県内広域水道企業団で取水減量及び活性炭投入措置を、小田原市上下水道局で活性炭投入措置を行った。 |