

【令和5年度水質事故】令和5年11月発生状況

発生日	市町村	事故発生場所			事故の区分			原因	事故の概要
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
11/2	箱根町	早川 (甲)	須雲川	湯本茶屋			○ 泡浮遊	事業所	旅館が浴場から誤ってシャンプーの原液を流し、河川で泡浮遊が確認された。生物への被害は見られなかった。
11/11	伊勢原市	金目川 (乙)	流入水路	小稲葉		○		事業所	水路での油浮遊の通報があり、原因調査により、事業所での重機からの油漏えいが原因と判明。水路にオイルマットを設置し、原因者が油水分離槽の清掃を行った。
11/28	平塚市	金目川 (乙)	河内川	山下		○		不明	河内川での油膜の通報があり、付近の水路で油臭が確認されたためオイルマットを設置した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。
11/30	厚木市	相模川 (甲)	流入水路	妻田北	○			不明	水路でヘラブナ300匹強、ナマズ数匹、コイ数匹が死亡した。発生源は特定できなかった。