

平成 24 年 8 月 21 日

参考資料

## 米軍機EA-6B プラウラーの部品落下事故に係る事故調査報告について

本日、南関東防衛局から、8月20日（月）に米側から国に対して情報提供のあった2月8日の米軍機部品落下事故に関する事故調査結果について、別紙により、神奈川県基地関係県市連絡協議会（会長：神奈川県知事 黒岩祐治）に説明がありましたのでお知らせします。

### 1 情報提供のあった事故原因及び再発防止策の概要

#### （1）事故原因

整備手順において決められた期間内に、左舷エンジンミッドドア及び左舷後部排気管パネルの取り外し及び再取り付けを実施しなかった結果、飛行中に左舷エンジンミッドドアを機体に固定する留め具が緩み、気流によりパネルが飛行中の機体から外れた。

#### （2）再発防止策

定められた整備手順に厳格に従った適切な整備点検と研修の実施

### 2 南関東防衛局からの補足説明

今般の事故を踏まえ、海軍飛行機安全部隊から、第5空母航空団全体に対し、整備点検の徹底を図るよう通知した。

### 3 当協議会の対応

改めて定められた整備手順の遵守や機体の徹底的な整備、安全教育など、航空機の更なる安全管理に努めることを求めた。

今後とも、このような事故が二度と起こることのないよう、日米両国政府に必要な措置を求めていく。

※ 事故を起こした EA-6B プラウラーにつきましては、事故後、全機が米国に帰還し、現在厚木基地には配備されていない。

添付資料 米海軍所属の EA-6B 部品落下事故に関する調査結果等について

（平成 24 年 8 月 21 日付 南関東防衛局）

（「神奈川県基地関係県市連絡協議会」構成団体）

神奈川県、横浜市、相模原市、横須賀市、藤沢市、逗子市、大和市、海老名市  
座間市、綾瀬市

（問い合わせ先）

神奈川県基地関係県市連絡協議会

（県総務局基地対策部基地対策課）

課長 谷川 電話 045-210-3370

副課長 兄内 電話 045-210-3371