

09/01 よりも貧酸素水塊が広がりました。


東京湾溶存酸素情報

神奈川県水産技術センター

2010/09/14

横浜市漁協本牧支所が長崎丸により東京湾調査を実施しました。

- 水温は、表層で26~27℃台、底層では18~20℃台です。
- 塩分は28~30台とやや高くなりました。底層では33~34台です。
- 貧酸素水塊 ($\leq 2.5\text{ml/l}$) がAブイの北に広がっています。



底層の溶存酸素量 (ml/l)

発行 神奈川県水産技術センター
資源環境部

電話 046(882)2313

酸素量が少ない状態が続いています。
漁獲物の取り扱いにご注意ください。