


東京湾での観測結果をお知らせします。

東京湾溶存酸素情報

神奈川県水産技術センター
2006/05/02

漁業調査指導船江の島丸により東京湾調査を実施しました。

- 植物プランクトンが増え水色は悪いものの、赤潮にはなっていません。
- 水温は表層で14~16℃台で、底層では1~3℃ほど低めです。
- 外洋からの高塩分水の波及は弱いようです。
- 底層の溶存酸素量は高めですが、東扇島沖では表層に低塩分水があつて成層化がみられ、溶存酸素量も低下してきているようです。
- 貧酸素水塊 (2.5ml/l) はみられませんでした。



底層の溶存酸素量 (ml/l)

発行 神奈川県水産技術センター
資源環境部
電話 046(882)2313

発行が不定期となりますが、ご了承ください。