

はかり		検定申請者氏名又は名称		〇〇〇〇 (株)					
		担当課・担当者		〇〇課 ・ 〇〇					
		電話番号		***-***-***					
見本		検定		定					
		收受番号	日	年月日	検定希望日				
第	号	確認	受付	確認	検定	年月日()			
種類		ひょう量	目量	検定申請個数		一個の手数料(円)	手数料(円)	不合格理由及び個数	
電気式はかり		30,000 kg	10 kg	1		14,150	14,150		
		kg	kg						
合計				1		14,150			
型式承認番号	D****	製造番号	〇〇****	メーカー型式	〇〇-〇〇〇〇				
使用範囲(指示部)	200 kg ~ 30,000 kg		目量	10 kg					
使用範囲(指示部)	kg ~		kg	kg					
検定場所	<input type="checkbox"/> 計量検定所(以下記入不要)								
	<input type="checkbox"/> 申請者の工場(住所:)								
	<input checked="" type="checkbox"/> 計量器の使用場所								
使用者の名称	〇〇〇〇 (株)		使用者の住所	〇〇市〇〇**-***					
指示部設置場所	<input checked="" type="checkbox"/> 屋内	<input type="checkbox"/> 屋外	<input type="checkbox"/> 台板上	<input checked="" type="checkbox"/> 屋根有	<input type="checkbox"/> 屋根無	雨天時	検定	<input checked="" type="checkbox"/> 可能	<input type="checkbox"/> 不可能
待合せ場所	〇〇 駅		時刻	* * : * *	無線機	<input checked="" type="checkbox"/> 必要	<input type="checkbox"/> 不必要		
検定当日の連絡先電話番号	***-***-***		検定時使用分銅の所有者	<input checked="" type="checkbox"/> 申請者・計量検定所・その他()					
備考	(使用分銅) 1 t 分銅30個(別添、質量標準管理マニュアル、同承認書のとおり) 20kg~1kg(別添、基準器検査成績書のとおり) (型式承認図面) 別添のとおり								
受領サイン		<input type="checkbox"/> 型式承認図面を添付してください。 <input type="checkbox"/> 基準器を使用する場合は、基準器検査成績書を、 実用基準分銅を使用する場合は、質量標準管理マニュアル及び同承認書を添付してください。							
証印確認	器物								
月 日	月 日								
※ サイン欄は計量検定所内での検定後の受検器引取時に使用しますので、申請時は何も記入しないでください。									