

二級河川 金目川【吾妻橋周辺箇所】 災害復旧事業

1 被災

金目川は、令和3年7月3日の豪雨により、吾妻橋周辺箇所において河川堤防が被災しました。



2 応急復旧工事

令和3年7月 袋詰め玉石による応急復旧工事を実施しました。



3 本復旧工事

令和4年7月 本復旧工事が完了しました。

