

【令和5年度水質事故】令和5年9月発生状況

発生日	市町村	事故発生場所			事故の区分			原因	事故の概要
		水系	支川等	発生場所	魚死亡	油浮遊	その他(内容)		
9/3	大磯町	金目川 (乙)	三沢川	東町	○			不明	7,8cm程度の魚200匹程度が死亡した。簡易水質検査の結果では異常は見られなかった。発生源は特定できなかった。
9/8	厚木市	相模川 (甲)	恩曾川	船子		○		不明	新長ヶ町橋の下流50m付近で油膜を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。取水への影響はなかった。
9/15	葉山町	森戸川 (乙)	-	堀内			○ 白濁	工事	工事に伴い生じた濁水が河川に流出した。原因者に対し、濁水の排水停止を指導した。
9/23	平塚市	金目川 (乙)	笠張川	大神		○		不明	大神橋付近で油浮遊を確認した。原因調査を行ったが発生源を特定できなかった。