

1 河川の調査地点



(出典元：国土地理院)

○	： 河川水の採取地点
▨	： 地下水調査が行われた土地
→	： 河川 (→ : 河川の流れ方向)
→	： 地下水の流れ

2 河川調査の概要

- (1) 調査地点：地下水調査が行われた土地周辺の河川4地点
- (2) 河川水採取日：令和8年8月20日
- (3) 調査項目：カドミウム、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン

3 8月20日記者発表の概要

鎌倉市台の事業所敷地内において、事業者が地下水調査を実施したところ、カドミウム等8物質の環境基準超過が判明しました。県は早急に当該土地周辺の河川の調査を行うとともに、井戸の有無を確認したうえで、井戸がある場合は当該井戸において地下水を調査し、周辺への影響を確認することとしました。