

2002年9月の情報です。

## 平成13年度水質汚濁の状況について(資料編)

表-1 BOD(COD)の環境基準達成状況の推移

(1) 河川

番号	環境基準類型 あてはめ 水域名	類型	達成 期間	指定 年度	環境基準 地点数	達成状況					
						8年 度	9年 度	10年 度	11年 度	12年 度	13年 度
1	※多摩川中・下 流	B	イ	45(12)	3	○ × <sub>1</sub>	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ × <sub>1</sub>
2	鶴見川下流	E	ハ	45	2	× <sub>1</sub>	○	○	○	○	○
3	※ " 上流	D	ハ	45	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>
4	相模川中流	A	ロ	45	1	○	○	○	○	○	○
5	下山川	E	ロ	46	1	○	○	○	○	○	○
6	田越川	B	イ	46(13)	1	○	○	○	○	○	○
7	滑川	B	イ	46(13)	1	○	○	○	○	○	○
8	神戸川	B	ロ	46(13)	1	○	○	○	○	○	× <sub>1</sub>
9	※境川	D	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	○	○	○	○
10	引地川	D	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	○	× <sub>1</sub>	○	○	× <sub>1</sub>
11	金目川下流	C	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	○	○
12	" 上流	A	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	○	× <sub>1</sub>
13	葛川	C	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>
14	中村川	C	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	○	○
15	森戸川(小田原 市)	D	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	○	○	○	○	○
16	酒匂川上流	A	ロ	46(54)	1	○	○	○	○	○	○
17	山王川	E	ハ	46	1	○	○	○	○	○	○
18	早川	A	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	○	○	○	○	○
19	新崎川	B	ハ	46	1	○	○	○	○	○	○
20	千歳川	B	ハ	46	1	○	○	○	○	× <sub>1</sub>	○
21	入江川	B	ロ	46(12)	1	○	○	○	○	○	○
22	帷子川	B	イ	46(12)	1	○	○	○	○	○	○
23	大岡川	B	イ	46(12)	1	○	○	○	○	○	○
24	宮川	B	イ	46(12)	1	○	○	○	○	○	○
25	侍従川	B	イ	46(12)	1	○	○	○	○	○	○
26	鷹取川	B	ロ	46(13)	1	○	○	○	○	○	○
27	平作川	B	ロ	46(13)	1	○	○	○	○	○	○

28	森戸川(葉山町)	E	ハ	46	1	○	○	○	○	○	○
29	相模川下流	C	イ	47	1	○	○	○	○	○	○
30	※相模川上流(2)(相模湖)	A	ハ	47	1	○	○	○	○	○	○
31	〃(3)(津久井湖)	A	イ	47	1	○	○	○	○	○	○
32	松越川	E	ハ	55	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	○	○	○
33	酒匂川下流	B	イ	55	1	○	○	○	○	○	○

(2) 湖沼

番号	環境基準類型 あてはめ 水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点 数	達成状況					
						8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
1	芦ノ湖	A A	ハ	47	4	× <sub>4</sub>	× <sub>4</sub>	× <sub>4</sub>	× <sub>4</sub>	× <sub>4</sub>	× <sub>4</sub>
2	丹沢湖	A	イ	54	1	○	○	○	○	○	○

(3) 海域

番号	環境基準類型 あてはめ 水域名	類型	達成期間	指定年度	環境基準地点 数	達成状況					
						8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
1	東京湾(6)	C	イ	46	5	○	○	○	○	○	○
2	〃(7)	C	イ	46	1	○	○	○	○	○	○
3	〃(8)	C	イ	46	1	○	○	○	○	○	○
4	※〃(9)	B	ハ	46	1	× <sub>1</sub>	○	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	○	○
5	〃(10)	B	□	46	1	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>	× <sub>1</sub>
6	※〃(12)	B	イ	46	4	× <sub>1</sub>	○	× <sub>2</sub>	× <sub>2</sub>	× <sub>1</sub>	○
7	〃(13)	B	□	46	1	○	○	○	○	○	○
8	〃(14)	B	□	46	1	○	○	○	○	○	○
9	〃(15)	B	□	46	1	○	○	○	○	○	○
10	※〃(16)	A	□	46	2	× <sub>2</sub>	× <sub>2</sub>	× <sub>2</sub>	× <sub>2</sub>	× <sub>2</sub>	× <sub>2</sub>
11	※〃(17)	A	イ	46	2	○	○	× <sub>1</sub>	○	× <sub>1</sub>	× <sub>2</sub>
12	相模湾(1)	A	ハ	54	1	○	○	○	○	○	○
13	〃(2)	A	イ	54	7	○	○	○	○	○	○

注 記号の意味は次のとおり

※: 県際水域

○: 環境基準達成

×: 環境基準未達成(右下の数字は基準を満足しない地点数)

多摩川中・下流の達成状況欄上段は下流、下段は中流

指定年度欄の( )内の数字は、改訂年度