

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【1工区 (18.5kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和元年11月撮影



仮復旧

令和3年8月撮影



本復旧完了

【2工区 (19.2kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年7月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【3工区 (19.7kp付近) 斜面崩落】

令和元年11月撮影



被災直後

令和元年12月撮影



仮復旧

令和3年11月撮影



本復旧完了

【4工区 (20.3kp付近) 道路崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年8月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【5工区 (20.8kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年6月撮影



本復旧完了

【6工区 (21.1kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年1月撮影



仮復旧

令和3年6月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【7工区 (21.4kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年6月撮影



本復旧完了

【8工区 (22.1kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年6月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【9工区 (23.3kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年3月撮影



本復旧完了

【10工区 (23.5kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年6月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【11工区 (23.6kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年8月撮影



本復旧完了

【12工区 (23.9kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年2月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧


【13工区 (24.6kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年11月撮影



仮復旧

令和3年8月撮影



本復旧完了

【14工区 (25.0kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年6月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【15工区 (26.4kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和3年8月撮影



本復旧完了

【16工区 (26.8kp付近) 斜面崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年1月撮影



仮復旧

令和3年6月撮影



本復旧完了

○令和元年台風19号災害における県道70号(秦野清川)被災箇所への復旧

【17工区 (27.1kp付近) 道路崩落】

令和元年10月撮影



被災直後

令和2年5月撮影



仮復旧

令和4年3月撮影



本復旧完了