

平成30年度水質調査結果一覧 <上段:検査項目 中段:単位 下段:水質基準(参考)>

調査地点	採水日	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											水場周辺の状況				気象の状況				
		一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度	水場種類		気象の状況						
		CFU/ml	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	-	-	-	度	度	ゴミ散乱	野外排泄	トイレ	天候当日	天候前日	気温℃	水温℃		
100CFU/ml以下	検出されないこと	0.04mg/l以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下	湧水	流水	天候	天候	気温	水温					
1 半原越付近	5月6日	4	不検出	0.004未満	0.6	2.1	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水	晴れ	晴れ	12	14	
2 日向林道起点水場	5月13日	5	不検出	0.004未満	0.7	2.3	0.3未満	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢筋からの導水	曇り	晴れ	18	13.2	
3 護摩屋敷跡	5月6日	0	不検出	0.004未満	0.7	1.5	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴れ	晴れ	12	13	
4 堂平沢	5月8日	80	検出	0.004未満	0.1未満	1.0	0.6	7.6	-	正常	2	0.5未満	なし	なし	なし	流水	曇り	雨	8	10	
5 原小屋平水場	5月22日	4	不検出	0.004未満	0.3	0.7	0.3未満	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水 塩ビパイプ	晴れ	晴れ	24	9	
6 黍穀山避難小屋	5月22日	0	不検出	0.004未満	0.6	1.2	0.3未満	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水、塩ビパイプ	晴れ	晴れ	24	10	
7 大山 弘法の水場	5月8日	0	不検出	0.004未満	0.5	2.4	0.3未満	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水	曇り	雨	10	13	
8 春嶽湧水	5月6日	2	不検出	0.004未満	0.6	2.0	0.3未満	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴れ	晴れ	12	13	
9 葛葉の泉	5月5日	1	不検出	0.004未満	0.7	2.2	0.3未満	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり	安全に採水できる状況	晴れ	晴れ	24	14.5	
10 竜神の泉	5月5日	0	不検出	0.004未満	0.6	2.4	0.3未満	7.9	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	採水用管	晴れ	晴れ	24	14	
11 後沢乗越水場	5月26日	2	不検出	0.004未満	0.3	1.9	0.3	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴れ	晴れ	26	13	
12 二俣の水場	5月26日	6	不検出	0.004未満	0.4	1.8	0.4	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢	晴れ時々曇り	晴れ	22	15	
13 大倉高原山の家水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	湧水	晴れ	曇りのち晴れ	-	-	
14 塔ノ岳水場	5月26日	0	不検出	0.004未満	0.1未満	1.1	0.3未満	7.3	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり	湧水	晴れ曇り	曇りのち晴れ	26	15	
15 皆瀬川人遠	4月28日	80	検出	0.004未満	0.7	2.9	0.4	7.9	-	正常	1	0.5未満	少しあり	なし	なし	流水	晴れ	曇り	22	15	
16 西丹沢泉民の森	5月12日	0	不検出	0.004未満	0.5	1.3	0.3	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり	沢から引いて蛇口	晴れ	曇り時々晴れ	18.2	12.5	
17 仲ノ沢法面湧水	5月12日	0	不検出	0.004未満	0.5	1.3	0.3	8.0	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水、法面にパイプ	晴れ	曇り時々晴れ	16.5	13.5	
18 用木沢出合	5月13日	4	検出	0.004未満	0.3	1.0	0.6	7.6	-	正常	1	0.5未満	なし	なし	なし	沢	曇り	晴れ	14.1	12	
19 一軒屋避難小屋前水場	5月13日	4	検出	0.004未満	0.2	1.0	0.6	7.5	-	正常	1未満	0.5未満	少しあり	なし	なし	なし	なし	曇り	晴れ	13	12
20 犬越路ずい道水場	6月1日	1	不検出	0.004未満	0.1	1.1	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水 塩ビパイプ	曇り	曇り	25	12	
21 犬越路 日陰沢	6月1日	2	不検出	0.004未満	0.3	1.0	0.3未満	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	蛇口	曇り	曇り	23	13	
22 エビラ沢出合	6月1日	4	検出	0.004未満	0.3	0.9	0.3未満	7.9	-	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水 塩ビパイプ	曇り	曇り	24	14	