

平成28年度水質調査結果一覧 < 上段:検査項目 中段:単位 下段:水質基準(参考) >

調査地点	採水日	一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度	水場周辺の状況				気象の状況			
		CFU/ml	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	-	-	-	度	度	ゴミ散乱	野外排泄	トイレ	水場設備	天候当日	天候前日	気温	水温
		100CFU/ml以下	検出されないこと	0.04mg/l以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下								
1 半原越付近	5月6日	0	不検出	0.004未満	0.4	1.3	0.3未満	7.9	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	曇り	16	13
2 日向林道起点水場	5月16日	3	不検出	0.004未満	0.6	1.2	0.3未満	7.4	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	曇り	晴れ	15	13
3 護摩屋敷跡	5月13日	0	不検出	0.004未満	0.6	0.9	0.3未満	7.9	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	晴れ	20	11
4 堂平沢	5月13日	5.0 × 10 ¹	検出	0.004未満	0.1未満	0.6	0.3	7.8		正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	晴れ	20	12
5 原小屋平水場	5月15日	2	検出	0.004未満	0.2	0.4	0.3未満	7.6		正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	曇り	15	9
6 黍殻山避難小屋	5月7日	0	不検出	0.007	0.4	0.7	0.3未満	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	曇り	20	11
7 大山 弘法の水場	5月6日	0	不検出	0.006	0.4	1.4	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	曇り	15	12
8 春嶽湧水	5月13日	1	不検出	0.004未満	0.5	1.2	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	晴れ	20	11
9 葛葉の泉	5月12日	0	不検出	0.004未満	0.5	1.3	0.3未満	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり	取水口	晴れ	雨	23	14.5
10 竜神の泉	5月12日	0	不検出	0.004未満	0.4	1.4	0.3未満	8.0	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	雨	13	15
11 後沢乗越水場	5月28日	1.0 × 10 ¹	検出	0.004未満	0.2	1.0	0.3未満	8.0		正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		曇り	雨時々曇	16	13
12 二俣の水場	5月28日	4	検出	0.004未満	0.3	0.9	0.3未満	7.9		正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		曇り	雨時々曇	17	14
13 大倉高原山の家水場	5月28日	7	不検出	0.004未満	0.3	1.2	0.7	7.8	正常	正常	3	0.5未満	なし	なし	あり	取水口	曇り	雨時々曇	24	17
14 塔ノ岳水場	5月28日	0	不検出	0.004未満	0.1未満	0.7	0.3未満	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	バイオトイレ	取水口	曇り	雨時々曇	19	12
15 皆瀬川人遠	4月21日	2.9 × 10 ¹	検出	0.004未満	0.5	2.0	0.3	8.0		正常	1	0.5未満	少々あり	なし	なし		曇り	晴れ	19	15
16 西丹沢県民の森	5月16日	6	不検出	0.004未満	0.4	0.7	0.3未満	7.4	正常	正常	2	1	なし	なし	あり	取水口	曇り	晴れ	18	13.5
17 仲ノ沢法面湧水	5月16日	0	不検出	0.004未満	0.4	0.8	0.3未満	8.2	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	曇り	晴れ	18	13.5
18 用木沢出合	5月16日	2.0 × 10 ¹	検出	0.004未満	0.3	0.7	0.4	7.6		正常	1	0.5未満	なし	なし	なし		曇り	晴れ	14	13
19 一軒屋避難小屋前水場	5月16日	6	検出	0.004未満	0.2	0.6	0.4	7.6		正常	2	0.5未満	少々あり	なし	なし		曇り	晴れ	13	12
20 犬越路ずい道水場	5月1日	0	不検出	0.004未満	0.1未満	0.7	0.3未満	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	晴れ	20	1.1
21 犬越路 日陰沢	5月1日	5.2 × 10 ¹	検出	0.004未満	0.3	0.7	0.3未満	7.7		正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり	取水口	晴れ	晴れ	20	0.9
22 エビラ沢出合	5月1日	5	検出	0.004未満	0.2	0.7	0.3未満	7.9		正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	晴れ	19	1

大腸菌が検出されたため、味の検査は不可