平成29年度水質調査結果一覧 <上段:検査項目 中段:単位 下段:水質基準(参考)>

		一般細菌		何酸悲至系及 亜硝酸態窒素 ぴ亜硝酸態窒 		塩化物イオン 有機物		pH値	味	臭気	色度	 濁度	・ 水場周辺の状況				 気象の状況			
調査地点	採水日	CFU/ml		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	_	_	-	度	度								
			検出されな いこと	0.04mg/l 以下	10mg/l 以下	200mg/l 以下	3mg/l 以下	5.8以上8.6 以下	異常でない こと	異常でない こと	5度以下	2度以下	ゴミ散乱	野外排泄	トイレ	水場設備	天候 当日	天候 前日	気温 ℃	水温 ℃
1 半原越付近	5月7日	2	検出	0.004未満	0.6	2.5	0.3未満	8.0	*	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	晴れ	19	14
2 日向林道起点水場	7月1日	2	不検出	0.004未満	0.7	1.8	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		曇り	曇り	20	14
3 護摩屋敷跡	5月9日	3	不検出	0.004未満	0.7	1.4	0.3未満	7.9	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	晴れ	20	13.5
4 堂平沢	5月17日	6.4 × 10	不検出	0.004未満	0.1	0.9	0.5	7.8	正常	正常	2	0.5未満	なし	なし	なし		小雨	小雨	18	12
5 原小屋平水場	5月14日	2	不検出	0.004未満	0.2	0.7	0.3未満	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		曇り	雨	11	10
6 黍殼山避難小屋	5月19日	0	不検出	0.004未満	0.7	1.1	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ		20	10
7 大山 弘法の水場	5月16日	0	不検出	0.004未満	0.7	2.3	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	曇り	曇り	20	14
8 春嶽湧水	5月9日	0	不検出	0.004未満	0.6	1.8	0.3未満	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	晴れ	20	13
9 葛葉の泉	5月3日	0	不検出	0.004未満	0.8	2.0	0.3未満	7.9	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり	取水口	晴れ	晴れ	19	16
10 竜神の泉	5月3日	0	不検出	0.004未満	0.6	1.9	0.3未満	7.9	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	晴れ	22	15
11 後沢乗越水場	5月27日	6.3 × 10	検出	0.004未満	0.3	1.3	0.3未満	7.9	*	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	雨	21	14
12 二俣の水場	5月27日	1.3 × 10 ²	検出	0.004未満	0.5	1.1	0.4	7.8	*	正常	1	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	雨	22	14.5
13 大倉高原山の家水場	5月27日	3.0 × 10	検出	0.004未満	0.9	1.3	1.9	7.7	*	正常	8	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	晴れ	雨	21	19
14 塔ノ岳水場	5月27日	0	不検出	0.004未満	0.1未満	0.8	0.3未満	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	雨	23	12
15 皆瀬川人遠	5月20日	19	不検出	0.004未満	0.8	3.1	0.4	7.8	正常	正常	1	0.5未満	なし	なし	なし		晴れ	晴れ	24	17
16 西丹沢県民の森	5月14日	1	不検出	0.004未満	0.5	1.0	0.3未満	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	少々あり	なし	あり	取水口	曇り	雨	17	14.5
17 仲ノ沢法面湧水	5月14日	0	不検出	0.004未満	0.6	1.2	0.3未満	8.2	正常	正常	1未満	0.5未満	少々あり	なし	なし	取水口	曇り	雨	20	13.8
18 用木沢出合	7月1日	7.0×10^{2}	検出	0.004未満	0.4	0.8	0.5	7.8	*	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		- 曇り	曇り	19	14
19 一軒屋避難小屋前水場	7月1日	3.2 × 10 ²	検出	0.004未満	0.3	0.8	0.5	7.8	*	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし		曇り	曇り	20	14
20 犬越路ずい道水場	5月25日	0	不検出	0.004未満	0.1未満	1.0	0.3未満	7.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	曇り	曇り	18	12
21 犬越路 日陰沢	5月16日	0	不検出	0.004未満	0.2	1.1	0.3未満	7.9	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり	取水口	小雨	曇り	18	14
	5月16日	4	検出	0.004未満	0.3	1.0	0.3未満	7.9	*	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	取水口	曇り	小雨		14

[※]大腸菌が検出されたため、味の検査は不可