

令和4年度水質調査結果一覧 <上段:検査項目 中段:単位 下段:水質基準(参考)>

調査地点	採水日	硝酸態窒素及 亜硝酸態窒素											水場周辺の状況				気象の状況			
		一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	亜硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度								
		CFU/ml	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	-	-	-	度	度	ゴミ散乱	野外排泄	トイレ	水場種類	天候 当日	天候 前日	気温 ℃	水温 ℃
100CFU/ml 以下	検出され ないこと	0.04mg/l 以下	10mg/l 以下	200mg/l 以下	3mg/l 以下	5.8以上8.6 以下	異常でない こと	異常でない こと	5度以下	2度以下										
1 半原越付近	5月11日	0	不検出	0.004未満	0.4	2.1	0.8	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴	晴	18	14
2 日向林道起点水場	5月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 護摩屋敷跡	5月11日	0	不検出	0.004未満	0.6	1.5	0.8	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴	晴	19	13
4 堂平沢	5月11日	16	不検出	0.004未満	0.1	0.9	1.1	7.7	正常	正常	2	0.5未満	なし	なし	なし	流水	晴	晴	14	12
5 原小屋平水場	5月9日	0	不検出	0.021	0.3	0.8	1.4	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	曇	曇時々 雨	11	10
6 黍穀山避難小屋	5月18日	6	不検出	0.004未満	0.5	1.0	0.3	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	晴	雨	13	10
7 大山 弘法の水場	5月15日	0	不検出	0.004未満	0.5	2.1	1.0	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	曇	曇	16	13
8 春嶽湧水	5月15日	0	不検出	0.004未満	0.6	1.9	1.0	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	曇	曇	18	14
9 葛葉の泉	5月9日	0	不検出	0.004未満	0.6	2.1	1.1	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり、約20m 下流	湧水、構造 物あり	曇	曇	14	12
10 竜神の泉	5月9日	0	不検出	0.004未満	0.8	2.0	1.0	7.7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水、構造 物あり	曇	曇	14	12
11 後沢乗越水場	5月28日	12	検出	0.004未満	0.4	1.1	0.4	7.5	-	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴	雨	17	13
12 二俣の水場	5月28日	12	検出	0.004未満	0.4	1.2	0.5	7.5	-	正常	2	0.5未満	なし	なし	なし	沢	晴	雨	19	14
13 大倉高原山の家水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 塔ノ岳水場	5月29日	0	不検出	0.004未満	0.1未満	0.8	0.3未満	7.6	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	上方向に 尊仏山荘	湧水	晴	-	-	10
15 皆瀬川人遠	5月9日	190	不検出	0.004未満	0.5	2.6	1.2	7.7	-	正常	2	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	曇	曇	21	14
16 西丹沢県民の森	5月12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 仲ノ沢法面湧水	5月15日	0	不検出	0.004未満	0.4	1.1	0.9	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	落ち葉等	なし	なし	湧水、法面 にパイプ	曇	曇	25	22
18 用木沢出合	5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 一軒屋避難小屋前水場	6月5日	10	検出	0.004未満	0.2	0.9	0.5	7.5	-	正常	1未満	0.5未満	ガラス片 等	あり (シカ)	なし	流水	晴時々 曇	曇	19	12
20 犬越路ずい道水場	5月12日	0	不検出	0.004未満	0.2	1.0	0.7	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	雨	晴	13	10
21 犬越路 日陰沢	5月12日	0	不検出	0.004未満	0.3	1.1	0.7	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	晴	晴	16	11
22 エビラ沢出合	5月12日	0	不検出	0.004未満	0.2	1.1	0.7	7.5	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	晴	晴	20	11

※大腸菌等が検出された箇所は、味の検査は不可

No2、13、16、18…断水、水道装置故障等のため採水できず