


国道138号 令和元年台風19号災害箇所 の状況

令和元年11月6日
神奈川県西土木事務所
小田原土木センター


【斜面崩落概要】

- ・ 路線名 国道138号
- ・ 場 所 足柄下郡箱根町仙石原地内(春山下バス停付近)
- ・ 発生日時 令和元年10月12日(土) 23:00頃と推定
- ・ 被災概要 被災延長 L=約54m
崩落斜面長 L=約180m(道路面との高低差 約100m)
推定崩壊土量 V=約30,000m³

【被災断面図(イメージ)】



【被災箇所全景】



令和元年10月16日撮影 画像提供：(株)勝俣組

【被災時の道路の状況（10月13日撮影）】



【被災箇所の状況（道路側から斜面を望む）（10月15日撮影）】

