

高 6

1. 登録自動車 1台

・車両番号	川崎430 せ ●●●●
・車名	ニッサン バネット (グレード・DX)
・トランスミッション	E-ATx
・ハンドル	右ハンドル
・型式	DBF-VM20
・車台番号	VM20-12 ●●●●
・原動機の形式	HR-16
・自動車の種別	小型
・用途	貨物
・車体の形状	バン
・乗車定員	2(5)人
・車両重量	1270kg
・車両総重量	1980(1945)kg
・長さ	440cm
・幅	169cm
・高さ	185cm
・総排気量	1.59リットル
・燃料の種類	ガソリン
・型式指定番号	16280
・類別区分番号	0203
・初度登録年月	平成30年7月
・自動車検査証有効期間 の満了する日	令和 7年 9月 6日
・走行距離	127,172 km(令和7年8月26日確認時)
・車体の色	ブラック
・定期点検記録簿	あり
・保管(引渡)場所	横浜市南区弘明寺町31番地 神奈川県自動車税管理事務所

(1) 自動車の状況

ア 以下の装備品を確認しました。電子機器の動作確認については、以下のとおりです。

・ AV一体型メモリーナビゲーション	作動確認済み
・ バックカメラ	作動確認済み
・ ETC	作動するか未確認

・車両付属書類一式及び車検証入れ

メンテナンスノート、E T C車載器セットアップ証明書、A V一体型メモリーナビゲーション取扱説明書、日産純正オプション部品保証書、ラゲッジマット取扱説明書、バックカメラ取扱要領書、E T C取扱説明書、ヘビーデューティーラック取扱説明書、N V 200VANETTE取扱説明書

イ 車両外観については次のとおり確認しました。次に挙げたもののほか、経過年数相応の細かい未確認の傷がある場合があります。

・車体右（運転席）側面

①フロントグリルに塗料の付着があります。

②運転席ドアに複数の擦り傷があります。

・車体左（助手席）側面

①リアフェンダーに大きな塗装跡があります。

②助手席ドア及び後部バックドアに、塗料の付着・複数の擦り傷・へこみがあります。

・車体後部

①バックドア及びリアバンパーに複数塗料の付着があります。

・車内内装

塗料が全体的に付着しており、座席にも染みついています。

・ヘビーデューティーラックと思われるキャリアが備え付けられています。

2. 軽自動車に係るワイヤレス鍵 1 本

3. 軽自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書、リサイクル券 各1枚

○ 令和 7 年度自動車税種別割は公告日現在納付済です。

以上

目次

1.車両外観

- 1-1.前面 1-2.運転席側前方 1-3.運転席側側面
- 1-4.後面 1-5.天面 1-6.助手席側後方

2.車内

- 2-1.運転席・ナビ 2-2.メーター
- 2-3.後席① 2-4.後席②荷室
- 2-5.エンジンルーム 2-6.ETC

3.傷や汚れ

- 3-1.助手席側リアドア・リアフェンダーキズ
- 3-2.助手席側リアフェンダーペンキ汚れ
- 3-3.運転席側ドアペンキ汚れ
- 3-4.運転席側リアフェンダーペンキ汚れ

1. 車両外観

1-1



前面

1-2



運転席側前方

1-3



運転席側側面

1-4



後面

1-5



天面

1-6



助手席側後方

2. 車内

2-1



運転席・ナビ

2-2



メーター

2-3



後席①

2-4



後席② 荷室

2-5



エンジンルーム

2-6



ETC

3. 傷や汚れ ①

3-1



助手席側リアドア・
リアフェンダーキズ

3-2



助手席側リアフェンダー
ペンキ汚れ

3-3



運転席側ドアペンキ汚れ

3-4



運転席側リアフェンダー
ペンキ汚れ

※キズやヘコミ、汚れに関しては、その他細かいものがありますので、下見会などで現物を必ずご確認ください。

【下見会のご案内】

令和7年10月15日（水）午前10時～午後3時

神奈川県自動車税管理事務所

（横浜市南区弘明寺町31）

注：売却区分5は高津県税事務所に保管してあるため、ご希望の場合はご連絡ください。