

高 3

1. 登録自動車 1台

・車両番号	川崎330 な ●●●●
・車名	トヨタ プリウス（グレード・S）
・トランスミッション	電気式無段変速機
・ハンドル	右ハンドル
・型式	DAA-ZVW30
・車台番号	ZVW30-198●●●●
・原動機の形式	2ZR-3JM
・自動車の種別	普通
・用途	乗用
・車体の形状	箱型
・乗車定員	5人
・車両重量	1350kg
・車両総重量	1625kg
・長さ	448cm
・幅	174cm
・高さ	149cm
・総排気量	1.79リットル
・燃料の種類	ガソリン
・型式指定番号	16294
・類別区分番号	0025
・初度登録年月	平成27年9月
・自動車検査証有効期間	令和8年9月27日
の満了する日	
・走行距離	183,356km(令和7年9月16日現在)
・車体の色	ブラック
・定期点検記録簿	あり
・保管(引渡)場所	横浜市南区弘明寺町31番地 神奈川県自動車税管理事務所

(1) 自動車の状況

ア 以下の装備品を確認しました。電子機器の動作確認については、以下のとおりです。

・トヨタ純正カーナビゲーション	
CD・DVDプレーヤー及びラジオ	作動するか未確認
SDナビゲーション NSZA-X64T	作動確認済み

- | | |
|---|----------|
| ・純正カーナビゲーション連動バックカメラ | 作動確認済み |
| ・純正 E T C (通信によるバーの開閉は確認できていません) | 作動するか未確認 |
| ・灯火類及びエアコン | 作動するか未確認 |
| ・車両付属書類一式及び車検証入れ | |
| メンテナンスノート、取扱説明書、E T C 車載器取扱書 | |
| トヨタ純正プラズマクラスター搭載LEDランプ取扱書、PRIUS早わかりガイドシート | |

イ 車両外観については次のとおり確認しました。次に挙げたもののほか、経過年数相応の細かい未確認の傷がある場合があります。

- ・車体右（運転席）側面
 - ①運転席ドアに複数の擦り傷及び塗料の付着があります。
 - ②タイヤ付近にボディの傷が見受けられます。
- ・車体左（助手席）側面
 - 複数の線状の傷や塗料の付着が見受けられます。
- ・車体後部
 - バックドア及びバンパーに複数の傷及び塗料の付着があります
- ・車内内装
 - 全体的に塗料の付着等が見受けられます。

2. 登録自動車に係るワイヤレス鍵 1 本

3. 登録自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書、リサイクル券 各1枚

○ 令和 7 年度自動車税種別割は公告日現在納付済です。

以上

目次

1.車両外観

- 1－1.前面 1－2.運転席側前方
- 1－3.助手席側前方 1－4.後面

2.車内

- 2－1.メーター 2－2.後部座席
- 2－3.荷室、2－4.ETC 2－5.2人乗車時
- 2－6.バックカメラ

3.傷や汚れ その1

- 3－1.運転席側面①複数の傷とペンキ汚れ
- 3－2.運転席側面②複数の傷とペンキ汚れ
- 3－3.タイヤ付近のボディの傷
- 3－4.後部付近複数の擦り傷
- 3－5.ボディの傷
- 3－6.タイヤ付近のボディの損傷

4.傷や汚れ その2

- 4－1.助手席側面①複数の線状の傷、塗料の付着
- 4－2.助手席側面②複数の線状の傷、塗料の付着
- 4－3.荷室の汚れ
- 4－4.座席の塗料の付着

1. 車両外観

1-1



前面

1-2



運転席側前方

1-3



助手席側前方

1-4



後面

2. 車内

2-1



メーター

2-2



後部座席

2-3



荷室（トランク）

2-4



ETC

2-5



2人乗車時

2-6



バックカメラ

3. 傷や汚れ ①

3-1



運転席側側面①複数の傷とペンキ汚れ

3-2



運転席側側面②複数の傷とペンキ汚れ

3-3



タイヤ付近のボディの傷

3-4



後部付近 複数の擦り傷

3-5



ボディの傷

3-6



タイヤ付近のボディの損傷

4. 傷や汚れ②

4-1



助手席側面①複数の線状の傷、塗料の付着

4-2



助手席側面②複数の線状の傷、塗料の付着

4-3



荷室の汚れ

4-4



座席の塗料の付着

※キズやヘコミ、汚れに関しては、その他細かいものがありますので、下見会などで現物を必ずご確認ください。

【下見会のご案内】

令和7年10月15日（水）午前10時～午後3時

神奈川県自動車税管理事務所

（横浜市南区弘明寺町31）

注：売却区分5は高津県税事務所に保管してあるため、ご希望の場合はご連絡ください。