

財産明細

高 4

1. 軽自動車 1台

・車両番号	川崎580 ち ●●●●
・車名	ホンダ ライフ (グレード・D I V A)
・トランスミッション	4 A T
・ハンドル	右ハンドル
・型式	D B A－J C 1
・車台番号	J C 1－1 0 3 ●●●●
・原動機の形式	P 0 7 A
・自動車の種別	軽自動車
・用途	乗用
・車体の形状	箱型
・乗車定員	4 人
・車両重量	840 k g
・車両総重量	1060 k g
・長さ	339 c m
・幅	147 c m
・高さ	163 c m
・総排気量	0. 65リットル
・燃料の種類	ガソリン
・型式指定番号	16199
・類別区分番号	0011
・初度登録年月	平成21年1月
・自動車検査証有効期間 の満了する日	令和 8年 2月 14日
・走行距離	71, 824 k m (令和7年8月26日確認時)
・車体の色	グレー
・定期点検記録簿	あり
・保管(引渡)場所	横浜市南区弘明寺町31番地 神奈川県自動車税管理事務所

(1) 自動車の状況

ア 以下の装備品を確認しました。電子機器の動作確認については、以下のとおりです。

・Honda HDDインターナビシステム	作動確認済み
オーディオ・テレビ及びHDDサウンドコンテナ	作動するか未確認
V I C S	作動するか未確認

- ・車両付属書類一式及び車検証入れ

メンテナンスノート、Lifeオーナーズマニュアル、Hondaインターナビシステム取扱説明書及びデジタルオーナーズマニュアル、カーバッテリー取扱説明書

イ 車両外観については次のとおり確認しました。次に挙げたもののほか、経過年数相応の細かい未確認の傷がある場合があります。

- ・車体右（運転席）側面

- ①フロントバンパー、フロントドア及びバックドアに複数の擦り傷及び汚れがあります。
- ②リアフェンダーに傷があります。

- ・車体左（助手席）側面

- ①フロントドアにへこみがあります。
- ②サイドシルに擦り傷があります。

- ・車体後部

トランクグリッド上部に塗料の付着があります。

- ・車体上部

助手席フロントドア側の天板に三角形の大きなへこみがあります。

2. 軽自動車に係るワイヤレス鍵 1 本

3. 軽自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書、リサイクル券 各1枚

以上

目次

1.車両外観

- 1－1.前面 1－2.運転席側前方 1－3.助手席側前方
- 1－4.後面 1－5.助手席側側面 1－6.助手席側後方

2.車内

- 2－1.運転席及びセンターパネル 2－2.メーター
- 2－3.後席① 2－4.後席②荷室
- 2－5.ETC 2－6.エンジンルーム

3.傷や汚れ①

- 3－1.助手席側前方キズ
- 3－2.助手席側後方キズ 3－3.運転席側後方キズ
- 3－4.運転席ドアキズ
- 3－5.運転席側ドアキズ・ヘコミ
- 3－6.助手席側上部ヘコミ

3.傷や汚れ②

- 3－7.助手席側下部キズ
- 3－8.運転席側下部キズ
- 3－9.運転席側後部キズ
- 3-10.後部ドアキズ

1. 車両外観

1-1



前面

1-2



運転席側前方

1-3



助手席側前方

1-4




後面

1-5



運転席側側面

1-6



助手席側後方

2. 車内

2-1



運転席・センターパネル

2-2



メーター

2-3



後席①

2-4




後席② 荷室

2-5



ETC

2-6



エンジンルーム

3. 傷や汚れ①

3-1



助手席側前方キズ

3-2



助手席側後方キズ

3-3



運転席側後方キズ

3-4



運転席ドアキズ

3-5



運転席側ドアキズ・ヘコミ

3-6



助手席側上部ヘコミ

3. 傷や汚れ②

3-7



助手席側下部キズ

3-8



運転席側下部キズ

3-9



運転席側後部キズ

3-10



後部ドアキズ

※キズやヘコミ、汚れに関しては、その他細かいものがありますので、下見会などで現物を必ずご確認ください。

【下見会のご案内】

令和7年10月15日（水）午前10時～午後3時

神奈川県自動車税管理事務所

（横浜市南区弘明寺町31）

注：売却区分5は高津県税事務所に保管してあるため、ご希望の場合はご連絡ください。