


土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



凡 例


1～4は土砂災害警戒区域等  
設定の対象となる個々の箇所

----- 字境界

———— 市区町村界

|                            |                                     |  |               |             |             |      |               |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------|---------------|
| 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |  | 縮尺<br>1:1,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号 | 115-H22-028   |
|                            | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 |  |               | 告示番号        | 神奈川県告示第315号 | 箇所名  | 上郷町19         |
|                            |                                     |  |               | 告示年月日       | 令和元年12月20日  | 所在地  | 横浜市栄区上郷町及び長倉町 |
|                            |                                     |  |               |             |             |      |               |

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

|                                     |                                                 |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |
|                                     | それ以外の区域                                         |  |



縮尺

1:1,500

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

神奈川県告示第315号

令和元年12月20日

箇所番号

115-H22-028-1


箇所名

上郷町19-1

所在地

横浜市栄区上郷町及び長倉町

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

|                                     |                    |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  |
| 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |
|                                     | それ以外の区域            |  |

縮尺  
1:1,500


|   |             |             |      |               |
|---|-------------|-------------|------|---------------|
| 0 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号 | 115-H22-028-1 |
|   | 告示番号        | 神奈川県告示第315号 | 箇所名  | 上郷町19-1       |
|   | 告示年月日       | 令和元年12月20日  | 所在地  | 横浜市栄区上郷町及び長倉町 |

## 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

|                                     |                                                 |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |
|                                     | それ以外の区域                                         |  |

N

縮尺

1:1,500

自然現象  
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

神奈川県告示第315号

令和元年12月20日

箇所番号

箇所名


所在地

115-H22-028-2

上郷町19-2

横浜市栄区上郷町及び長倉町

# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



N

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

115-H22-028-2

土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



縮尺

1:1,500

告示番号

神奈川県告示第315号

箇所名

上郷町19-2

告示年月日

令和元年12月20日

所在地

横浜市栄区上郷町及び長倉町

## 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)


[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)





# 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により  
建築物の地上部に作用すると想定される力)

|                                     |                    |  |
|-------------------------------------|--------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    |  |
| 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |
|                                     | それ以外の区域            |  |

N  
縮尺  
1:1,500


|             |             |      |               |
|-------------|-------------|------|---------------|
| 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊     | 箇所番号 | 115-H22-028-3 |
| 告示番号        | 神奈川県告示第315号 | 箇所名  | 上郷町19-3       |
| 告示年月日       | 令和元年12月20日  | 所在地  | 横浜市栄区上郷町及び長倉町 |

## 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)


(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



## 土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



## 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]