




土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-039
	土砂災害防止法施行令第3条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	庄戸1丁目1
	土砂等の移動の高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市区庄戸1丁目、庄戸2丁目、上郷町及び東上郷町	
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-039-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	庄戸1丁目1-1
	それ以外の区域			告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市栄区庄戸1丁目、庄戸2丁目、上郷町及び東上郷町

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		  縮尺 1:1,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-039-1
	土砂災害防止 法施行令第三条 の基準に該当する 区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	庄戸1丁目1-1
		それ以外の区域		告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市長区庄戸1丁目、庄戸2丁目、 上郷町及び東上郷町

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	58.81	0.75	－	－	10.57	1.97
2 ～ 3	－	－	100.00	0.75	－	－	12.11	2.26
3 ～ 4	105.83	0.75	100.00	0.75	－	－	12.96	2.42
4 ～ 5	105.83	0.75	100.00	0.75	－	－	12.96	2.42
5 ～ 6	107.03	0.75	100.00	0.75	－	－	12.00	2.24
6 ～ 7	107.03	0.75	100.00	0.75	－	－	11.75	2.20
7 ～ 8	－	－	100.00	0.75	－	－	11.19	2.09
8 ～ 9	－	－	100.00	0.75	－	－	12.66	2.37
9 ～ 10	102.43	0.75	100.00	0.75	－	－	12.66	2.37
10 ～ 11	108.25	0.75	100.00	0.75	－	－	12.48	2.33
11 ～ 12	108.25	0.75	100.00	0.75	－	－	13.42	2.51
12 ～ 13	104.59	0.75	100.00	0.75	－	－	13.42	2.51
13 ～ 14	115.70	0.75	100.00	0.75	－	－	15.23	2.85
14 ～ 15	115.70	0.75	100.00	0.75	－	－	15.23	2.85
15 ～ 16	102.66	0.75	100.00	0.75	－	－	14.80	2.76
16 ～ 17	102.66	0.75	100.00	0.75	－	－	12.48	2.33
17 ～ 18	－	－	100.00	0.75	－	－	12.11	2.26
18 ～ 19	－	－	88.77	0.75	－	－	11.04	2.06
19 ～ 20	－	－	85.06	0.75	－	－	10.26	1.92
20 ～ 21	－	－	80.85	0.75	－	－	10.88	2.03
21 ～ 22	－	－	67.86	0.75	－	－	10.88	2.03
22 ～ 23	－	－	75.11	0.75	－	－	10.11	1.89
23 ～ 24	－	－	75.11	0.75	－	－	9.82	1.83
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	115-H22-039-1
	告示番号	神奈川県告示第315号	箇所名	庄戸1丁目1-1
	告示年月日	令和元年12月20日	所在地	横浜市長区庄戸1丁目、庄戸2丁目、上郷町及び東上郷町