


土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)




凡例

1は土砂災害警戒区域等
設定の対象となる個々の箇所



--- 字境界

— 市区町村界



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	116-H24-004
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第342号	箇所名	緑園5丁目2
	それ以外の区域			告示年月日	令和3年5月14日	所在地	横浜市泉区緑園五丁目


土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




図中の数字は横断測線番号を示す

土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	116-H24-004-1
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	神奈川県告示第342号	箇所名	緑園五丁目2-1
	それ以外の区域			告示年月日	令和3年5月14日	所在地	横浜市泉区緑園五丁目

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す



土砂災害特別警戒区域の区域区分図
 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により
 建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

N	
縮尺	1:1,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	116-H24-004-1
告示番号	神奈川県告示第342号	箇所名	緑園五丁目2-1
告示年月日	令和3年5月14日	所在地	横浜市泉区緑園五丁目

土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)		力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m ²)	土石等の高さ (m)
1 ~ 2	-	-	87.19	0.75	-	-	10.53	1.97									
3 ~ 4	-	-	92.13	0.75	-	-	8.62	1.61									
4 ~ 5	-	-	93.17	0.75	-	-	8.62	1.61									
5 ~ 6	-	-	93.17	0.75	-	-	10.34	1.93									
6 ~ 7	-	-	93.39	0.75	-	-	10.43	1.95									
7 ~ 8	-	-	93.42	0.75	-	-	10.43	1.95									
8 ~ 9	-	-	93.42	0.75	-	-	10.43	1.95									
9 ~ 10	-	-	93.39	0.75	-	-	10.43	1.95									
11 ~ 12	-	-	93.39	0.75	-	-	11.33	2.12									
12 ~ 13	-	-	96.21	0.75	-	-	11.45	2.14									
14 ~ 15	-	-	99.55	0.75	-	-	10.83	2.02									
15 ~ 16	-	-	99.55	0.75	-	-	10.83	2.02									
16 ~ 17	-	-	97.34	0.75	-	-	8.91	1.66									
17 ~ 18	-	-	96.27	0.75	-	-	8.86	1.65									
18 ~ 19	-	-	92.09	0.75	-	-	8.81	1.65									
19 ~ 20	-	-	82.74	0.75	-	-	8.62	1.61									
20 ~ 21	-	-	-	-	-	-	-	-									
21 ~ 22	-	-	-	-	-	-	-	-									
22 ~ 23	-	-	-	-	-	-	-	-									
23 ~ 24	-	-	-	-	-	-	-	-									

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	116-H24-004-1
	告示番号	神奈川県告示第342号	箇所名	緑園5丁目2-1
	告示年月日	令和3年5月14日	所在地	横浜市泉区緑園五丁目