


土砂災害警戒区域等指定図(その2-1)





0 25 50 100  
m

|                            |                                     |  |                                               |             |            |      |                        |
|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------|------------|------|------------------------|
| 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図 | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |  | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:1,500</div> | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 201-H18-4113           |
|                            | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 |  |                                               | 告示番号        | 神奈川県告示第95号 | 箇所名  | 公郷町6丁目1                |
|                            |                                     |  |                                               | 告示年月日       | 令和7年2月28日  | 所在地  | 横須賀市公郷町六丁目<br>及び公郷町三丁目 |
|                            |                                     |  |                                               |             |            |      |                        |





土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                  |                         |                                                 |                                               |         |            |      |                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|------|------------------------|
| 土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域 |                                                 | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:1,500</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 201-H18-4113-1         |
|                                                                  | 土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 |                                               | 告示番号    | 神奈川県告示第95号 | 箇所名  | 公郷町6丁目1-1              |
|                                                                  | それ以外の区域                 |                                                 |                                               | 告示年月日   | 令和7年2月28日  | 所在地  | 横須賀市公郷町六丁目<br>及び公郷町三丁目 |

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す


|                                                                  |                                     |                    |                                                                      |                        |         |            |                |                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|----------------|------------------------|
| 土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                    | <div><div></div></div> <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:1,500</div> | 自然現象<br>の種類            | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号       | 201-H18-4113-1 |                        |
|                                                                  | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |                                                                      | <div><div></div></div> | 告示番号    | 神奈川県告示第95号 | 箇所名            | 公郷町6丁目1-1              |
|                                                                  |                                     | それ以外の区域            |                                                                      | <div><div></div></div> | 告示年月日   | 令和7年2月28日  | 所在地            | 横須賀市公郷町六丁目<br>及び公郷町三丁目 |

## 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]

土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)





0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                  |                                     |                                                               |  |               |             |            |      |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------|--------------------|
| 土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域             |                                                               |  | 縮尺<br>1:1,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 201-H18-4113-2     |
|                                                                  | 土砂災害防止法<br>施行令第3条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |               | 告示番号        | 神奈川県告示第95号 | 箇所名  | 公郷町6丁目1-2          |
|                                                                  |                                     | それ以外の区域                                                       |  |               | 告示年月日       | 令和7年2月28日  | 所在地  | 横須賀市公郷町六丁目及び公郷町三丁目 |

土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)




図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                  |                         |                    |  |                                               |         |            |      |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------------------------|---------|------------|------|--------------------|
| 土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域 |                    |  | <div>N</div> <div>縮尺</div> <div>1:1,500</div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 201-H18-4113-2     |
|                                                                  | 土砂災害防止法施行令第3条の基準に該当する区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |  |                                               | 告示番号    | 神奈川県告示第95号 | 箇所名  | 公郷町6丁目1-2          |
|                                                                  |                         | それ以外の区域            |  |                                               | 告示年月日   | 令和7年2月28日  | 所在地  | 横須賀市公郷町六丁目及び公郷町三丁目 |



土砂災害警戒区域等指定図(その2-2)




0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                  |                                     |                                                               |  |               |             |            |      |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------|--------------------|
| 土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |                                                               |  | 縮尺<br>1:1,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 201-H18-4113-3     |
|                                                                  | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、<br>土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域 |  |               | 告示番号        | 神奈川県告示第95号 | 箇所名  | 公郷町6丁目1-3          |
|                                                                  |                                     | それ以外の区域                                                       |  |               | 告示年月日       | 令和7年2月28日  | 所在地  | 横須賀市公郷町六丁目及び公郷町三丁目 |



土砂災害警戒区域等指定図(その2-3)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

|                                                                  |                                     |                    |                                                                   |         |            |      |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|--------------------|
| 土砂災害特別警戒区域の区域区分図<br>(急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により<br>建築物の地上部に作用すると想定される力) | 土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域             |                    | <div><div></div><div>N</div><div>縮尺</div><div>1:1,500</div></div> | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 201-H18-4113-3     |
|                                                                  | 土砂災害防止法<br>施行令第3条の<br>基準に該当する<br>区域 | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 |                                                                   | 告示番号    | 神奈川県告示第95号 | 箇所名  | 公郷町6丁目1-3          |
|                                                                  |                                     | それ以外の区域            |                                                                   | 告示年月日   | 令和7年2月28日  | 所在地  | 横須賀市公郷町六丁目及び公郷町三丁目 |

## 土砂災害警戒区域等指定図書(その3)

(1/1)

[illegible]