



令和6年台風第10号による 県内の河川の被災状況について

神奈川県県土整備局
河川下水道部河港課

河川の水位・被害状況

○県管理河川における水位の状況

- ・ 氾濫警戒情報発表河川（避難判断水位超過）

42河川57箇所（酒匂川、小出川、神戸川他）

- ・ 氾濫危険情報発表河川（氾濫危険水位超過）

21河川26箇所（金目川、不動川、森戸川他）

○県管理河川における施設の被災状況

11河川17箇所：荻野川 護岸崩落 L=約100m

不動川 護岸崩落 L=約 30m

森戸川 護岸崩落 L=約 20m

金目川 護岸崩落 L=約 30m他

○県管理河川における氾濫による浸水被害

6 河川 6 箇所：河内川（平塚市徳延）、葛川(二宮町二宮) 他

災害査定に向けた相談会の開催

県に提出された災害報告(災害終息後10日以内に国に提出)に基づき、災害復旧技術専門家に対して、災害査定に向けた相談会を開催(41箇所実施)

※ 本相談会を踏まえて、その後の災害査定の手続きを実施

実施日：令和6年9月12日実施（発災から約10日後）

場所：神奈川県庁(新庁舎12階会議室)

参加：県、小田原市、秦野市、伊勢原市、二宮町、湯河原町

相談内容：・災害復旧事業の対象となるか

・復旧方法の考え方

・災害査定の手続きに向けたポイントなど



Kanagawa Pro



災害査定について(11月12日~15日)

主な被災箇所(河川)

(災害査定を受けたもの)

- (赤) ・ ・ 県の被災箇所
- (青) ・ ・ 市の被災箇所



二級河川 金目川




一級河川 荻野川



二級河川 森戸川



二級河川 不動川



河川	区画	面積	人口	資産	被害状況	査定額
金目川	上流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
金目川	中流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
金目川	下流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
荻野川	上流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
荻野川	中流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
荻野川	下流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
森戸川	上流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
森戸川	中流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
森戸川	下流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
不動川	上流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
不動川	中流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200
不動川	下流	1,200	1,200	1,200	被害あり	1,200

災害査定(11月12日～15日)の結果

○ 査定概要及び結果

道路・河川名等			申請額	査定率
県	河川	一級河川 荻野川 ほか9箇所	約 4 億 1 千万円	94.4%
	水道	小田原市道5094号線	約 4 百万円	100.0%
市町	河川	準用河川 唐沢川(小田原市)	約 3 千 7 百万円	100.0%
	道路	小田原市道5094号線 ほか 8 箇所 (小田原市・秦野市・伊勢原市)	約 1 億 6 千万円	97.5%
	公園	湯河原町総合運動公園 (湯河原町)	約 9 百万円	100.0%
総計		22箇所	約 6 億 2 千万円	95.6%

被災箇所の早期復旧を目指し、発注手続きを進めていきます。