

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-1 著しい危害のおそれのある土地の区域の座標位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号


201-H18-0001-01

箇所名

汐入町3丁目1-1

所在地

横須賀市汐入町3丁目及び汐入町4丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-2 著しい危害のおそれのある土地の区域の座標一覧

						調査年度		平成29年度					
急傾斜地の位置		箇所番号		201-H18-0001-01		箇所名		汐入町3丁目1-1		所在地		横須賀市汐入町3丁目及び汐入町4丁目	
著しい危害のおそれのある土地の区域の座標						著しい危害のおそれのある土地の区域の座標							
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)		
R01	-80079.72	-15557.47											
R02	-80088.50	-15567.32											
R03	-80089.57	-15568.25											
R04	-80089.80	-15568.42											
R05	-80087.04	-15572.12											
R06	-80087.02	-15572.17											
R07	-80086.69	-15574.01											
R08	-80086.65	-15574.06											
R09	-80083.75	-15582.37											
R10	-80091.12	-15591.88											
R11	-80089.61	-15595.85											
R12	-80090.46	-15599.64											
R13	-80090.49	-15599.73											
R14	-80087.88	-15605.17											
R15	-80089.76	-15617.26											
R16	-80089.93	-15626.13											
R17	-80089.19	-15626.96											
R18	-80077.93	-15641.84											
R19	-80068.86	-15624.04											
R20	-80064.66	-15605.83											
R21	-80063.62	-15599.98											
R22	-80063.59	-15599.89											
R23	-80060.97	-15595.05											
R24	-80065.82	-15583.53											
R25	-80069.59	-15578.61											
R26	-80071.34	-15568.78											
R27	-80071.38	-15568.73											
R28	-80070.95	-15565.04											
R29	-80070.96	-15564.99											

測量座標系で表示

急傾斜地の崩壊区域調書

様式6-1 実測座標位置図

調査年度

平成29年度

急傾斜地の位置

箇所番号


201-H18-0001-01

箇所名

汐入町3丁目1-1

所在地

横須賀市汐入町3丁目及び汐入町4丁目



下端の座標値(K01～)は電子申請での提供を実施しておりません。ご了承ください。

急傾斜地の崩壊区域調書

様式6-2 測量基準点の点の記

調査年度 平成29年度

急傾斜地の位置	箇所番号	201-H18-0001-01	箇所名	汐入町3丁目1-1	所在地	横須賀市汐入町3丁目及び汐入町4丁目
---------	------	-----------------	-----	-----------	-----	--------------------



現地コメント	道路の舗装面上(新設)		現地コメント	道路の舗装面上(新設)	
地点記号	CP947		地点記号	CP948	
X	-80048.74		X	-80034.02	
Y	-15575.03		Y	-15604.75	
Z	3.91		Z	3.80	