

令和7年度 土屋ヶ一キ処分地 施設設備の点検状況

浸出水処理設備		擁壁等の施設	
点検日	結果	点検日	結果
R7.4.1	異常なし	R7.4.7	異常なし
R7.4.8	異常なし	R7.4.30	異常なし
R7.4.15	異常なし	R7.5.12	異常なし
R7.4.22	異常なし	R7.5.16	異常なし
R7.4.29	異常なし	R7.6.6	異常なし
R7.5.7	異常なし	R7.6.18	異常なし
R7.5.13	異常なし	R7.7.4	異常なし
R7.5.20	異常なし	R7.7.29	異常なし
R7.5.27	異常なし	R7.8.7	異常なし
R7.6.3	異常なし	R7.8.25	異常なし
R7.6.10	異常なし	R7.9.12	異常なし
R7.6.17	異常なし	R7.9.29	異常なし
R7.6.24	異常なし	R7.10.14	異常なし
R7.7.1	異常なし	R7.10.29	異常なし
R7.7.8	異常なし	R7.11.12	異常なし
R7.7.15	異常なし	R7.11.18	異常なし
R7.7.23	異常なし	R7.12.9	異常なし
R7.7.29	異常なし	R7.12.22	異常なし
R7.8.5	異常なし	R8.1.8	異常なし
R7.8.12	異常なし	R8.1.26	異常なし
R7.8.19	異常なし	R8.2.10	異常なし
R7.8.26	異常なし	R8.2.25	異常なし
R7.9.2	異常なし	R8.3.4	異常なし
R7.9.9	異常なし	R8.3.18	異常なし
R7.9.16	異常なし		
R7.9.24	異常なし		
R7.9.30	異常なし		
R7.10.7	異常なし		
R7.10.14	異常なし		
R7.10.21	異常なし		
R7.10.28	異常なし		
R7.11.4	異常なし		
R7.11.11	異常なし		
R7.11.18	異常なし		
R7.11.25	異常なし		
R7.12.2	異常なし		
R7.12.9	異常なし		
R7.12.16	異常なし		
R7.12.23	異常なし		
R7.12.30	異常なし		
R8.1.6	異常なし		
R8.1.13	異常なし		
R8.1.20	異常なし		
R8.1.27	異常なし		
R8.2.3	異常なし		
R8.2.10	異常なし		
R8.2.17	異常なし		
R8.2.24	異常なし		
R8.3.3	異常なし		
R8.3.10	異常なし		
R8.3.17	異常なし		
R8.3.23	異常なし		
R8.3.27	異常なし		

