



二級河川葛川河川改修工事の進捗状況について(令和8年2月中旬時点)

令和7年度は、河床掘削工事の約0.3km区間のうち、新田橋付近の0.14kmを実施しています。



標準横断図（イメージ図）

河床掘削工事
新田橋下流～内輪橋 約0.8km



工事の進め方


ステップ1 左岸側から根固工を施工します。

ステップ2 左岸側の根固工が完了した後、右岸側の根固工を施工します。

ステップ3 両岸の根固工が完了した後、川の中央部を掘削して、本工事は完成となります。

※上流より下流を見て左側が左岸・右側が右岸

下の写真は、ステップ1の施工状況です。




①の写真は、左岸側の根固工の施工状況で、かごマットと
いう鋼製のかごに割栗石を敷詰めている様子です。



②の写真は、1月16日(金)に左岸側の根固工が
完成した時の状況です。

下の写真は、ステップ2の施工状況です。



下の写真は、ステップ3の施工状況です。



※ 現在、新田橋上流部（工事起点部）にて川の中央部を掘削しており、工事現場は3月上旬頃完成する予定です。