

平成14年度地下水質汚染状況  
(定期モニタリング調査)

- △ 定期モニタリング調査地点(環境基準値内)
- ▼ トリクロロエチレン超過地点
- ▲ テトラフルオロエチレン超過地点
- フッ化エチレン/フッ化プロピレン超過地点
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素超過地点
- ★ 1,1,2-トリフルオロエチレン超過地点
- ◆ 1,1,2-トリフルオロエチレン/1,1,1-トリフルオロエタン/1,1,1,2-テトラフルオロエタン/1,1,1,2-テトラフルオロエチレン超過地点
- ◇ 1,1,2-トリフルオロエチレン/1,1,1-トリフルオロエタン/1,1,1,2-テトラフルオロエタン/1,1,1,2-テトラフルオロエチレン超過地点
- ☆ 1,1-トリフルオロエチレン/1,1,2-トリフルオロエタン/1,1,1-トリフルオロエタン/1,1,1,2-テトラフルオロエタン/1,1,1,2-テトラフルオロエチレン超過地点

