

令和6年度水質調査結果一覧 <上段:検査項目 中段:単位 下段:水質基準(参考)>

調査地点	採水日	硝酸態窒素及 亜硝酸態窒素											水場周辺の状況				気象の状況			
		一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	塩化物イオン	有機物	pH値	味	臭気	色度	濁度	ゴミ散乱	野外排泄	トイレ	水場種類	天候 当日	天候 前日	気温 ℃	水温 ℃
		CFU/ml	-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	-	-	-	度	度								
		100CFU/ml以下	検出されないこと	0.04mg/l以下	10mg/l以下	200mg/l以下	3mg/l以下	5.8以上8.6以下	異常でないこと	異常でないこと	5度以下	2度以下								
1 半原越付近	5月26日	12	不検出	0.004未満	0.4	2.2	0.3未満	6.8	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	曇	曇	21	14
2 日向林道起点水場	4月21日	0	不検出	0.004未満	0.5	1.4	0.3未満	7.4	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴	晴	18	14
3 護摩屋敷跡	5月23日	0	不検出	0.004未満	0.4	1.2	0.3未満	7.2	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	曇	曇	19	12
4 堂平沢	5月23日	89	検出	0.004未満	0.1	0.8	0.3未満	7.4	-	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水	曇	曇	15	12
5 原小屋平水場	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 黍殻山避難小屋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 大山 弘法の水場	5月19日	0	不検出	0.004未満	0.4	1.5	0.3未満	7.1	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	曇	晴	18	14
8 春嶽湧水	5月19日	0	不検出	0.004未満	0.5	1.7	0.3未満	7.2	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	曇	晴	21	14
9 葛葉の泉	5月8日	0	不検出	0.004未満	0.5	1.9	0.3未満	7.3	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	あり、約20m下流	湧水	晴	雨	20	15
10 竜神の泉	5月8日	0	不検出	0.004未満	0.7	1.9	0.3未満	7.4	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	晴	雨	23	14
11 後沢乗越水場	5月25日	16	検出	0.004未満	0.3	1.1	0.3未満	7.2	-	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	晴	晴	16	13
12 二俣の水場	5月25日	5	検出	0.004未満	0.3	1.1	0.3未満	7.3	-	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	晴	晴	17	13
13 大倉高原山の家水場	5月26日	0	不検出	0.004未満	0.3	1.3	0.3未満	7.2	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水	晴	晴	21	11
14 塔ノ岳水場	5月26日	0	不検出	0.004未満	0.1未満	0.9	0.3未満	7.4	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水	霧	晴	21	11
15 皆瀬川人遠	5月8日	15	検出	0.004未満	0.5	2.9	0.3未満	7.5	-	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	沢水	晴	雨	25	15
16 西丹沢民の森	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 仲ノ沢法面湧水	5月25日	0	不検出	0.004未満	0.4	1.3	0.3未満	7.1	正常	正常	1未満	0.5未満	落ち葉等	なし	なし	湧水、法面にパイプ	曇	曇	23	14
18 用木沢出合	6月13日	928	検出	0.004未満	0.3	1.0	0.3未満	7.6	-	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	流水	曇	曇のち晴	16	10
19 一軒屋避難小屋前水場	6月13日	101	検出	0.004未満	0.1	0.8	0.3未満	7.7	-	正常	1未満	0.5未満	ガラス片等	なし	なし	流水	曇	晴	18	10
20 犬越路ざい道水場	5月14日	10	不検出	0.004未満	0.2	1.2	0.3未満	7	正常	正常	1未満	0.5未満	なし	なし	なし	湧水、塩ビパイプ	晴	雨	14	12
21 犬越路 日陰沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 エビラ沢出合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※大腸菌等が検出された箇所は、味の検査は不可

No5、6、16、21、22…断水、水道装置故障等のため採水できず