

主な被災箇所への復旧進捗状況

【被災直後】

【応急仮復旧完了】

【本復旧】

酒匂川 新鮎沢橋下流左岸

令和元年12月撮影

【完成】 令和3年3月下旬撮影



酒匂川 谷戸大橋下流左岸

令和元年12月撮影

【完成】 令和3年3月下旬撮影



酒匂川 皆瀬川合流部

令和元年12月撮影

【完成】 令和2年10月下旬撮影



主な被災箇所への復旧進捗状況

【被災直後】

【応急復旧状況】

【本復旧】

河内川 信玄館付近

【完成】 令和2年8月末撮影



内川 水神面橋～尾崎橋右岸

【完成】 令和2年8月末撮影



県道76号（山北藤野）山北町中川

令和元年11月撮影

【完成】 令和3年11月下旬撮影



主な被災箇所への復旧進捗状況

【被災直後】

【応急復旧状況】

【本復旧】

県道78号（御殿場大井）南足柄市地蔵堂

令和元年12月撮影

【完成】 令和3年11月下旬撮影



県道731号（矢倉沢仙石原）【南箱道路】

令和元年12月撮影

【完成】 令和3年3月中旬撮影



山北つぶらの公園

【完成】 令和2年1月撮影



主な被災箇所への復旧進捗状況

【被災直後】

【応急復旧状況】

【本復旧】

砂防指定地 狩川 新上河原橋下流右岸

令和元年10月撮影

【完成】 令和2年9月下旬撮影



砂防指定地 畑沢

令和元年10月撮影

【完成】 令和3年1月下旬撮影



砂防指定地 東沢

令和3年10月撮影

【施工中】 令和4年1月下旬撮影

