

# 主な被災箇所(道路、公園)

県道78号(御殿場大井)  
地蔵堂～足柄峠 法面崩落



県道76号(山北藤野)  
西丹沢自然教室付近 陥没



南箱道路 No158付近 法面崩落



南箱道路 No283付近 路体崩壊



南箱道路 No186付近 法面崩落



山北つぶらの公園  
つつじ山園路 法面崩落





# 主な被災箇所(河川、砂防)

酒匂川 新鮎沢橋下流左岸



護岸崩壊

中津川 湯ノ沢橋上流左岸



河岸侵食

狩川 日陰橋下流右岸



床固損傷と護岸崩落

酒匂川 谷戸大橋下流左岸



護岸崩壊

内川 水神面橋～尾崎橋右岸



護岸崩壊

畑沢 1号橋上流右岸



天然河岸崩落

酒匂川 皆瀬川合流部左岸




護岸崩壊

狩川 新上河原橋下流右岸



護岸崩落

東沢 東沢堰堤



副堰堤倒壊等