


【参考】

### 周辺地下水調査範囲(高座郡寒川町田端周辺)



出典元: 国土地理院

注) 地図中斜線で示した範囲は、地下水汚染があった土地から影響があると思われる 250m 以内を示す。

### 12月9日記者発表の概要

事業者が地下水調査を実施したところ、「砒素」の環境基準超過(測定値 0.011mg/L)が判明したため、県は早急に当該土地周辺の地下水について調査を行い、周辺への影響を確認することとしました。