

## 表丹沢方面：登山道補修隊

令和8年2月28日（土）

### 大山見晴台下

#### ＜大山見晴台から日向間の登山道の補修活動を行いました＞

- 神奈川県自然公園指導員 11名とパークレンジャー等スタッフ4名の計15名で、登山道の補修作業を行いました。今回はハードル化している丸太階段の補修と段差の解消を実施しました。
- 段差が大きくなっている場所では、丸太階段の高さを低くしたり、段差の下の方に丸太を設置したりすることで、徐々に土がたまってなだらかな階段になるようにしました。



補修作業前



補修作業後



集合場所での説明



資材の運搬

大山寺から下社まではきつい急登です



丸太階段を低くする作業



補修内容を話し合いつつ作業を進めます



石を拾い、運搬します



土嚢の作成



丸太階段の隙間や洗堀対策に石を詰めていきます。



●神奈川県自然公園指導員さんたちの機敏な働きのおかげで想定よりも早い時間で歩きやすい丸太階段になったと思います。また、登山者の方にも丸太運搬の際のすれ違いや補修作業中にご不便をおかけしました。ご協力いただきありがとうございました。