

表丹沢方面：大山

令和3年10月6日（水）

外出が難しい方も多い社会状況ですが、パークレンジャーの活動情報を見てお楽しみください。

<大山グレーチング階段メンテナンス>

- 大山山頂付近のグレーチング階段のメンテナンスを、自然環境保全センター自然公園課のスタッフと共に実施しました。
- 大山山頂付近にあるグレーチング階段は、シカなどの蹄（ひづめ）のある動物がグレーチング（格子状の金属柵）の上を歩きたがらない性質を利用して、柵内へのシカの侵入を防止するために設置したものです。
このグレーチング階段に土が堆積して、効果が低くなってきたのでメンテナンスを行うことにしました。



作業前（'21年5月撮影）



作業後

- 先ずグレーチングを外して格子に溜まった土を落とします。



●溝の中に溜まった土も堀出して土のうに詰めます。土のうは土留等、登山道の補修に利用しました。約120袋用意しましたが、ほとんど使い切りました。



●階段脇の側溝に溜まった土も取り除きます。



●最後にグレーチングを戻して、ぐらつきが無いようにネジで固定します。
移動の時間もあるので、1日だと片側だけしかできませんでした。



●平日でしたがヤビツ峠の駐車場は満車。バスも混んでいました。



●紅葉はヤビツ峠から山頂にかけて、色付き始めていました。



ヤビツ峠付近



イタツミ尾根上部

●秋の花が咲き始めていました。



ホトトギス



センブリ



リンドウ



リンドウのつぼみ