

東丹沢方面：不動尻 谷太郎沢周辺

令和3年12月22日（水）

外出が難しい方も多い社会状況ですが、パークレンジャーの活動情報を見てお楽しみください。

●令和3年12月22日現在の登山道通行状況です。通行の際は最新の情報をご確認ください。

<谷太郎沢の木橋のかけ直しを実施しました>

- 前の週に巡視を行った際、木橋が流されていたのを確認したため、当センターの自然公園課の職員と共に木橋のかけ直しを実施しました。



木橋のかけ直し前



木橋のかけ直し後

- ウィンチを使って埋もれた木橋を強引に引っ張りだそうと考えました。しかし、よく見ると写真奥の方が土台としていた石を詰めた金網の下敷きとなり、途中で折れていました。



現状の確認

赤丸部分が埋もれている

●そのため、今回は折れた部分を切断して木橋をかけ直す方法を実施しました。長さは少しギリギリでしたが上手く設置することができたと思います。仕上げに滑り止めの横木をつけ直して終了です。



木橋の切断



移動中



横板の打ち直し



完成

●この日は上の木橋のかけ直しのほかに倒木の整理や木橋のかけ直しをもう一件実施しました。



倒木の整理前

登山道にかかっている部分を切断



かけ直した木橋その2