

2021年度神奈川県委託事業

2021年度 石油コンビナート事業所実態調査業務

－ コンビナート事業所の高圧ガス事故等に関する事例分析 －

2022年1月

一般社団法人 神奈川県高圧ガス保安協会

目 次

はじめに	1
1 目的	1
2 業務内容	1
3 実施方法	1
(1) 委員会構成員の選任	1
(2) 開催頻度	3
4 業務推進の方向性	3
(1) 情報収集、データ整理、分析	3
(2) 高圧ガス事故等事例シートの作成	3
(3) 保安への提言の作成	3
5 分析結果	4
(1) 発生件数の推移	4
(2) 発生原因別件数の分析	4
(3) 事故の種類別分析	4
(4) 事故の種別と発生原因との関係分析	5
(5) 事故の発生場所と発生原因との関係分析	6
(6) 事故発生時の運転状況分析	7
6 事故発生件数増加に対する考察	9
7 前回調査以降の事故のフォロー状況	9
8 保安への提言	9
(1) 設備管理上の課題	9
(2) 運転管理上の課題	10
9 県へのお願い	10

<資 料>

資 料 1 事例分析結果（表・図）

資 料 2 異常現象事例情報シート