

厚木土木事務所津久井治水センター管内図

台風19号による被災箇所の復旧状況 令和4年11月1日現在

令和元年 災害復旧事業 約12億円
43件(河川35件、砂防8件)

- 凡例
- 砂防等
 - 河川
 - 赤線 未着手
 - 青線 応急復旧完了
 - 黄線 本復旧着手
 - 緑線 本復旧完了

項目	延長(m)	概算年度別費(万円)						
小 川	1,210	概算40年度18,000	概算41年度18,000	概算42年度18,000	概算43年度18,000	概算44年度18,000	概算45年度18,000	概算46年度18,000
中 川	3,100	概算40年度3,000	概算41年度3,000	概算42年度3,000	概算43年度3,000	概算44年度3,000	概算45年度3,000	概算46年度3,000
大 川	1,400	概算40年度1,400	概算41年度1,400	概算42年度1,400	概算43年度1,400	概算44年度1,400	概算45年度1,400	概算46年度1,400
計	6,710	概算40年度30,400	概算41年度30,400	概算42年度30,400	概算43年度30,400	概算44年度30,400	概算45年度30,400	概算46年度30,400

興立都市計画公園

公園名	公園種別	新設計画地	計画年度	計画面積(㎡)	計画費(万円)
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和3年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和4年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和5年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和6年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和7年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和8年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和9年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和10年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和11年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和12年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和13年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和14年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和15年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和16年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和17年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和18年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和19年度	115,112	約 2.8
津久井中央公園	総合公園	津久井中央公園	令和20年度	115,112	約 2.8



関川 緑区寸沢嵐
関川ダムの埋そく土の撤去
土砂撤去 V=887m³ 流木撤去 W= 88t

沢井川 緑区佐野川
ブロッケ積 A=61m²

鬼取沢 緑区佐野川
鬼取ダムの埋そく土の撤去
土砂撤去 V=184m³ 流木撤去 W=52t

阿津川 緑区寸沢嵐
ブロッケ積 A=294m²

青山川 緑区青山
砂防施設の埋そく土の撤去
土砂撤去 V=1388m³
流木撤去 W=90t ブロッケ積 A=107m²

大沢川 緑区中野
根固工 N=71袋

牧野上ノ久保地区
土砂災害発生

牧野上ノ久保地区
土砂防止柵 L=46m
法枠工 A=1295m²

境川 中央区上部
ブロッケ積 A=113m²

此ノ間沢 緑区青根
砂防施設の埋そく土の撤去
土砂撤去 V=8,385m³ ブロッケ積 A=38m²

道志川 緑区青根 L=165.7m
ブロッケ積 A=1167m²

串川 緑区鳥屋 L=27.2m
ブロッケ積 A=124m²

串川 緑区青山 L=38.9m
ブロッケ積 A=198m²

串川 緑区青山 L=46.6m
ブロッケ積 A=253m²

串川 緑区長竹 L=19.2m
ブロッケ積 A=110m²

串川 緑区長竹 L=35.7m
ブロッケ積 A=174m²

串川 緑区小倉 L=29.6m
ブロッケ積 A=173m²

本復旧完了

本復旧完了

本復旧完了

本復旧完了

本復旧完了

本復旧完了

本復旧完了

本復旧完了